

	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/06/2023
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

### 1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto e produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

# 2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A atividade realizada no processo de montar fardos consiste em organizar e empilhar sacos seguindo os padrões de ordem, quantidade e qualidade.

3. EXECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
Montador de fardos.	<ul> <li>Coordenador/ Analista/ Encarregados de produção;</li> <li>Coordenadora/ Supervisora/ Analista/ Inspetor de qualidade.</li> </ul>
5. MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
■ Carro transportador de sacos.	<ul> <li>Bota de seg. biq. composite bidensidade</li> <li>Protetor auditivo plug /concha;</li> <li>Luva de se. Poliamida;</li> <li>Respirador descartável azul pff2;</li> <li>Touca prot. marrom (rede preta).</li> </ul>
<ul><li>7. FERRAMENTAS UTILIZADAS</li><li>Continuamente na produção.</li></ul>	<ul><li>8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO</li><li>Continuamente na produção.</li></ul>
9. DEFINIÇÕES	

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	1 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

- Fardo: Conjunto de sacos embalados com tecido, permitindo uma boa armazenagem e garantindo maior durabilidade e segurança no transporte do produto;
- Prensa: Máquina hidráulica que comprime os fardos para reduzir a área ocupada no estoque.

### 10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

- Montador de fardos: Realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de montagem de fardos descritos neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho; seguir as instruções de produção, qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nos maquinários, ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestão da produção: Supervisionar a produção dos maquinários envolvidos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas pela qualidade e segurança, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;
- Qualidade: Realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido, promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; identificar falhas no processo, realizar a escuta com os operadores e buscar alternativas para resolução e melhoria da qualidade do processo e produto.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias Gerente de Qualidade	Flávio Smith   Helio Meirelles Diretores Executivos	2 de 15	intracorporativo  Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/06/2023
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

# 11. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

#### Montar fardos na Costura:

Descritivo da atividade;

Passo 1: Inicialmente, o montador de fardos aguarda a costureira finalizar a costura da sacaria;

Passo 2: Após finalizar a costura, a costureira passa o saco para a mesa a frente da máquina de costura, em direção ao montador de fardos;

Passo 3: Em seguida, o colaborador coleta os sacos já costurados;



**Obs¹.:** É importante que o colaborador faça análises visuais da sacaria, uma vez identificado defeitos de costura e no tecido, deve-se refazer ou retirar, respectivamente.

Obs<sup>2</sup>.: A descostura é realizada pelo rabicho da costura, para tanto basta puxá-la.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	2 do 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	3 de 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

**Passo 4:** Ao receber a sacaria, o montador de fardos, realiza uma breve revisão no material conforme padrões de qualidade, sendo:

Defeito		Nível	
Descrição		Ordem - Descrição	
Fio contaminado	Def. na costura da boca	Quebra fio Urdume	1 - Sem defeitos
Trama torta	Costura fora da espessura	Mancha de óleo	2 - Leve
Mancha de anelina	Falha na costura	Raleira	3 - Moderado
Fio mole	Rasgo / Furo	Defeito na ourela	4 - Alto

Nível do defeito e tratativas	Destino (s)
Tolerável - Leve (não gera problemas para o	
cliente)	Produção de linha
Tolerável - Moderado (pode ser reaproveitado)	TU, bolsas, peq. sacarias,
Recusado - Alto (gera a perda total do	
tecido/sacaria)	Capa para fardo, retalho,

- Verificar se há manchas ou sujeiras na sacaria;
- Observar a presença correta dos fios coloridos (verde, amarelo e rosa);

Elaborado por: Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias Flávio Smith   Helio Meirelles Gerente de Qualidade Diretores Executivos	4 de 15	intracorporativo <b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/00/2023
(MONTAD FADDOC)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02





Examinar se há raleiras ou desgastes no tecido que possam influenciar na sua qualidade;






Checar a costura para garantir que está bem-feita e dentro do padrão, sendo em média
 1cm de espessura;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	5 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	5 de 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02



Confirmar se a sacaria está completamente fechada e sem defeitos estruturais.

**Passo 5:** Montar o fardo com sentidos opostos a cada 10 unidades, onde as costuras lateral e inferior do montante devem ficar contrárias as costuras do montante anterior;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	6 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	o de 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

**Obs:** Importante que no ato de montagem do fardo, cada conjunto tenha as 10 unidades, evitar compensar os valores para que o total seja o mesmo, pois isso aumenta a possibilidade de erros na hora da contagem.

**Exemplo:** um conjunto com 9 sacos, o próximo com 11, depois outro com 10. Por mais que a contagem esteja correta, pode haver falhas.



**Obs:** Esse sistema de amarração deve ser seguido, visto que é fundamental para garantir a estabilidade do fardo.

Passo 6: Posteriormente, o montador inicia a montagem do fardo no palete ou carrinho transportador;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	7 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	7 de 15	Não duplicar



# MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Código Setor Acabamento Acabamento POP-EQ-062-02-2024 (MONTAR FARDOS) Data Revisão Versão 24/06/2025






**Passo 7:** Por fim, com os fardos montados, o colaborador deve encaminhar os fardos para o estoque intermediário, o qual será repassado para a próxima etapa do processo produtivo; a carimbadeira.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	8 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	o de 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02



### Descritivo da atividade;

Passo 1: Pegar um carro transportador de sacos, posicionar na frente da mesa final da carimbadeira e cobrir com capa de fardo, onde a marcação deve estar para baixo, facilita a visualização ao final do processo;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	9 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	9 de 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

**Obs:** Atenção na marcação da capa que está sendo colocada no carrinho, garantir que a marcação seja a mesma do saco que vai formar o fardo.

Passo 2: Verificar se os sacos finalizados na carimbadeira estão com a marcação e costura conformes;



**Obs:** Sacos com marcação torta falha na marcação graves, defeito na costura ou manchas de óleo devem ser separados para que possa ser retrabalhado ou reaproveitado em outro

Passo 3: Separar de 10 em 10 unidades de sacos antes de iniciar a montagem;


Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	10 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	10 de 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/06/2023
(MONTAD FADDOC)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02



**Passo 4:** Montar o fardo com sentidos opostos a cada 10 unidades, onde as costuras lateral e inferior do montante devem ficar contrárias as costuras do montante anterior;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	11 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	Ti de 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAD FADDOS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

Obs: No ato de montagem do fardo, cada conjunto de saco deve conter as 10 unidades, logo o montante deve ser passado para a montagem do fardo quando estiver completo. Importante evitar compensar os valores para que o total seja o mesmo, pois isso aumenta a possibilidade de erros na hora da contagem.

**Exemplo:** um conjunto com 9 sacos, o próximo com 11, depois outro com 10. Por mais que a contagem esteja correta, pode haver falhas.

**Passo 5:** Adicionar a etiqueta de montagem preenchida entre os sacos de forma que possa ser encontrada na abertura do fardo;





**Passo 6:** Finalizar a montagem após atingir a quantidade exata do fardo, geralmente os padrões são 500 ou 250 unidades por fardo;


Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	12 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	12 ue 15	Não duplicar



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
_	Emissão	24/06/2023
(MONTAR FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02



Passo 7: Anotar na ficha do controle de produção da carimbadeira a quantidade do fardo montado;



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	13 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data Emissão	24/06/2025
(MONTAR FARDOS)	Data Revisão	21/07/2025
(INIONTAR FARDOS)	Versão	02

Passo 8: Encaminhar o carrinho com o fardo montado para a área da prensa.



## 12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

# 13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã	Data	Responsável	Descrição da alteração
0			
00	24/06/2025	Alessander	Elaboração do Procedimento
		Silva	·
01	01/04/2025	Ingrid Brito	Atualização do Procedimento
02	21/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do
			documento

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	14 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>



	Código	POP-EQ-062-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Acabamento
PADRÃO	Data	24/06/2025
	Emissão	24/00/2023
(MONTAD FARROS)	Data Revisão	21/07/2025
(MONTAR FARDOS)	Versão	02

### Ciência da última versão:

Flaviane Farias Gerente de Engenharia e Qualidade	<b>Bárbara Lopes</b> Supervisora de Engenharia e Qualidade	Rita Queiroga Gerente Industrial
Assinatura	Assinatura	Assinatura
Companhia Textil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA – PA 152000463-0 CRQ – PA/AP 063000468	Companhia Téxtil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Qualidade CREA - PA: 1523121653	Companhia Textil de Castanhal  Rita de Cássia de Queiroga  Gerente Industrial  CRA – PA: 17737

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith   Helio Meirelles	15 de 15	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		<b>Não duplicar</b>