

	Código	POP-EQ-042-02-2024
		Departamento de
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Setor	Produtos Acabados
PADRÃO		(DPA).
	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

1. OBJETIVO

Padronizar o método de realização da atividade em questão, utilizando como princípio os requisitos de qualidade do produto e produtividade neste processo a fim de se obter a reprodutividade na execução desta atividade de acordo com a sequência aqui descrita e resultando em ganho de eficiência no chão de fábrica. Além disso, apresentar as responsabilidades, maquinários e ferramentas utilizadas nesta atividade.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

As atividades realizadas no carregamento de produtos acabados no DPA, incluem a separação, conferência, carregamento e liberação de produtos acabados, bem como a execução de checklists de verificação do veículo, emissão de notas fiscais e romaneio de carga a ser expedida.

3. EXECUTANTES	4. DEMAIS ENVOLVIDOS
 Operador de logística; 	Liderança do DPA;
 Empilhador. 	Coordenadora/ Supervisora/ Analista/
	Inspetor de qualidade.
5. MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS	6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
Empilhadeira;	 Bota de seg. biq. composite
Paleteira;	bidensidade;
Rampa de acesso;	Protetor auditivo plug/ concha;
■ Refletor;	 Cinta lombar com suspensório;
Ventilador.	 Respirador descartável dobrável azul
	PFF2 (uso opcional).
7. FERRAMENTAS UTILIZADAS	8. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO
Empilhadeira;	
Paleteira;	 Continuamente na área.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	1 de 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	Tue Tu	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-042-02-2024
	Setor	Departamento de Produtos Acabados (DPA).
	Data Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

•	Rampa	de	acesso;
---	-------	----	---------

- Refletor;
- Ventilador.

9. DEFINICÕES

- Carregamento: Movimentação de materiais ou produtos de forma ordenada para veículos de transporte com destinos pré-estabelecidos;
- Separação: Ato de separar produtos para envio, de acordo com as solicitações realizadas pelos clientes por meio dos pedidos de venda (PV).

10. RESPONSABILIDADES DOS ENVOLVIDOS

- Operador Logístico: realizar as atividades conforme o padrão estabelecido para o processo de operação logística neste documento, além de realizar a organização de seu ambiente de trabalho através da recepção e conferência de materiais, registro de dados no sistema, armazenagem e preparação de mercadorias para a distribuição, controle e organização de estoque; seguir as instruções de qualidade e segurança, bem como, colaborar nas inspeções de qualidade para sua garantia e do controle de processo. Devendo ainda, informar ao superior imediato e/ou equipe da qualidade sempre que houver algum problema nas ferramentas ou no material que venha afetar a qualidade do seu produto e segurança das pessoas;
- Gestores da área: supervisionar os operadores logísticos; disponibilizar informações quanto as metas de produção, feedback de inspeções realizadas, monitorar o processo e as pessoas e dar suporte na realização das atividades, de modo a contribuir no desenvolvimento dos operadores e melhoria da qualidade; seguir as instruções fornecidas pela qualidade e segurança;
- Engenharia e Qualidade: realizar inspeções de qualidade para verificação da conformidade nos processos; avaliar constantemente os processos citados no que diz respeito a relação entre a execução das atividades e o procedimento padrão estabelecido, promovendo o controle e ações de melhoria em conjunto aos demais envolvidos; acatar

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	2 de 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	2 ue 10	Não duplicar




MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-042-02-2024
	Setor	Departamento de Produtos Acabados (DPA).
	Data Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

reclamações dos operadores sobre o processo e buscar alternativas para resolução, sempre dando retorno ao reclamante.

11. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

12.1. Departamento de Produtos Acabados (DPA)

No DPA, as atividades fundamentais dos operadores de logística são a separação, conferência e carregamento de produtos acabados. Etapas ilustradas no fluxograma abaixo:



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	3 de 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-042-02-2024
	Setor	Departamento de Produtos Acabados (DPA).
	Data Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

1º Passo: Para ser dado início ao carregamento de produtos, primeiramente o caminhão baú deve estacionar na área de expedição do galpão do DPA. Seguida dessas etapas, a porta traseira do baú terá que ser aberta e a rampa de acesso acoplada;



Imagem 1 - Acoplamento de rampa de acesso

2º Passo: Posteriormente, realizar o checklist de verificação de veículo antes de iniciar o processo de carregamento. Nessa análise em questão será avaliado a existência de buracos ou rachaduras no teto, assoalho e laterais do baú, e se o freio veículo está acionado e demais situações de riscos, para evitar possíveis acidentes;

Obs 1.: Atentar bem se o caminhão possui buracos, rasgos ou brechas de modo que possam provocar a penetração de água durante o transporte e gerando avarias, pois isto acarretará processo de devolução.

3º Passo: Caso identificado a necessidade, a lona de proteção antiga que reveste o baú deverá ser substituída por uma nova. Além da colocação de refletor e ventilador que irão servir de suporte

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	4 de 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-042-02-2024
		Departamento de
	Setor	Produtos Acabados
		(DPA).
	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

para iluminação e ventilação interna do baú, facilitando o carregamento para o operador de logística;

Imagem 2 - Lona de proteção, ventilador e refletor







Obs 2.: Atenção na separação correta dos produtos e preenchimento do romaneio, pois este é um documento de extremas importância na investigação de uma RI (registro de insatisfação) onde serve de respaldo.

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	5 de 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	5 de 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-042-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Departamento de
	Setor	Produtos Acabados
		(DPA).
	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

Imagem 3 - Posicionamento refletor



Para carregamento de sacarias:

- **4º Passo:** Separar os fardos de sacaria conforme pedido de venda. Logo após, fixar etiqueta de controle de carregamento nos fardos (etiqueta amarela), com informações de cliente, descrição de produto, nota fiscal, número de pedido e numeração do fardo;
- **5º Passo:** Com a devida identificação do produto acabado, iniciar o transporte de fardos até o baú com a empilhadeira. A conferência do material ocorre tanto na etapa de separação como na transferência até o veículo;

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	6 de 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL **PADRÃO**

(Carregar produtos acabados)

Código	POP-EQ-042-02-2024		
	Departamento de		
Setor	Produtos Acabados		
	(DPA).		
Data	29/01/2024		
Emissão	29/01/2024		
Data Revisão	16/07/2025		
Versão	02		

Imagem 4 – Processo de carregamento de fardos







6º Passo: Após a finalização do carregamento, cobrir com lona a parte superior e frontal da carga;

Imagem 5 – Processo de carregamento de fardos



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	7 do 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	7 de 10	Não duplicar



POP-EQ-042-02-2024 Código Departamento de MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL Setor Produtos Acabados **PADRÃO** (DPA). Data 29/01/2024 Emissão 16/07/2025 Data Revisão (Carregar produtos acabados) Versão 02

7º Passo: Em seguida, desacoplar rampa de acesso e fechar as portas do baú do caminhão;





8º Passo: Por fim, colocar cadeado em uma porta e lacre e outra, conforme imagem;

Imagem 7 - Fechamento baú



Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	9 do 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	8 de 10	Não duplicar



MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código	POP-EQ-042-02-2024
		Departamento de
	Setor	Produtos Acabados
		(DPA).
	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

9º Passo: Realizar registro fotográfico ao longo das etapas do carregamento e entregar documentação de carga ao motorista.

Para demais carregamentos:

- **4º Passo:** Separar os materiais conforme pedido de venda. Logo após, fixar etiqueta de controle de carregamento, com informações de cliente, descrição de produto, nota fiscal, número de pedido e numeração do produto;
- **5º Passo:** Com a devida identificação do produto acabado, iniciar o transporte em paletes com a empilhadeira até o baú do caminhão, a conferência do material ocorre tanto na etapa de separação como na transferência até o veículo;
- **6º Passo:** Dependendo do pedido, o produto poderá ser enviado paletizado ou em carga batida (sem palete). No caso de cargas paletizadas, o material é acondicionado pela empilhadeira no baú de transporte. Já em casos de carga batida, a empilhadeira se posiciona na entrada do baú e manualmente os operadores de logística movimentam a carga unitariamente até a sua posição;
- 7º Passo: Após a finalização do carregamento, cobrir com lona parte superior e frontal da carga;
- 8º Passo: Em seguida, desacoplar rampa de acesso e fechar as portas do baú do caminhão;
- 9º Passo: Inserir cadeado em uma porta e lacre e outra:
- **10º Passo:** Realizar registro fotográfico ao longo das etapas do carregamento e entregar documentação de carga ao motorista.

12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	0 do 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos	9 de 10	Não duplicar



	Código	POP-EQ-042-02-2024
MODELO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL		Departamento de
	Setor	Produtos Acabados
PADRÃO		(DPA).
	Data	29/01/2024
	Emissão	29/01/2024
(Carregar produtos acabados)	Data Revisão	16/07/2025
	Versão	02

13. REGISTROS DE ALTERAÇÕES

Versã o	Data	Responsável	Descrição da alteração
01	24/06/2025	Flaviane Farias	Emissão do Modelo de Procedimento - POP
02	16/07/2025	Bárbara Lopes	Alteração no modelo do documento

Ciência da última versão:

Flaviane Farias	Bárbara Lopes	Pablo Sales
Gerente de Engenharia e Qualidade	Supervisora de Engenharia e Qualidade	Gerente de Operações
Assinatura	Assinatura	Assinatura
Companhia Têxtil de Castanhal Flaviane Farias da Silva Gerente de Engenharia e Qualidade CREA – PA 152000463-0 CRQ – PA/AP 063000468	Companhia Têxtil de Castanhal Bárbara Gisele Lopes Cavalcante Supervisora de Engenharia e Qualidade CREA – PA: 1523121653	Companhia Têxtil de Castanhal Pablo Ruan Silva Sales Gerente de Operações CREA – PA: 1516301528

Elaborado por:	Aprovado por:	Página:	Documento de uso
Flaviane Farias	Flávio Smith Helio Meirelles	10 de 10	intracorporativo
Gerente de Qualidade	Diretores Executivos		Não duplicar