

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

# RELATÓRIO DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA ETE

Edifício Liberty

Maceió, Julho de 2023



#### RELATÓRIO DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA ETE

Edifício Liberty - Junho de 2023

#### 1. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ETE

Razão Social: Condomínio do Edifício Residencial Liberty

CNPJ: 32.507.313/0001-27

Endereço: Av. Eraldo Lins Cavalcante, 139 - Serraria, Maceió/AL. CEP 57.046-570

#### 2. INTRODUÇÃO

Este documento tem como finalidade apresentar o parecer técnico de desempenho da estação de tratamento de esgoto, referente ao mês de Junho de 2023, que recebe os efluentes líquidos gerados a partir da operação do(a) Edifício Liberty.

#### 3. DESCRIÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO

O sistema de tratamento é constituído basicamente de uma unidade de pré- tratamento, reatores anaeróbios, filtros biológicos e lançamento em sumidouros.

### 4. ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o periodo de referencia foram realizados: monitoramento diário do sistema e limpeza de equipamentos do pré-tratamento. Além disso, para avaliar o desempenho do sistema, foram realizadas coletas de amostras nos pontos de entrada e saída da ETE.

#### 5. MONITORAMENTO

Os resultados dos ensaios analíticos obtidos a partir de ensaios realizados em amostras coletadas na entrada e saída do sistema de tratamento, no mês de Junho de 2023, encontram-se na Tabela 1.

Resultado **Ponto** Parâmetro Unidade Data Entrada DBO mg/L 05-06-2023 401.16 Saída DBO 05-06-2023 mg/L 54.28 Saída ph 05-06-2023 7.66 Óleos e Graxas Saída mg/L 05-06-2023 48.6 Sólidos sedimentáveis Saída 05-06-2023 1.0 mL/L oC 05-06-2023 Saída Temperatura 31.6 Saída Eficiência % 05-06-2023 86.47

Tabela 1 - Resultado das Análises. Fonte: Análise Ambiental, 2023.

Legenda: S/E - Sem especificação

Todos os parâmetros atenderam as especificações dispostas na Resolução do CONAMA nº 430/11. A eficiência de remoção de matéria orgânica apresentada no processo foi de 86,47%, valor consideravelmente acima dos 60% de eficiência de remoção estabelecido pela resolução supracitada.

#### 6. CONCLUSÃO

Conforme o relatório de ensaios apresentado pelo laboratório da Análise Ambiental referente aos pontos de entrada e saída da ETE Edifício Liberty, a estação apresentou valores dentro dos limites determinados pela legislação ambiental vigente. Portanto, em decorrência do monitoramento e das manutenções realizadas, a eficiência do sistema foi considerada ótima.

Maceió, Julho de 2023

Lucas M. Uchôa | Eng. Ambiental e Sanitarista