INFORMÁTICA INDUSTRIAL (ENE118)

Explicação Trabalho Final

Prof. Guilherme Márcio Soares, Dr. Eng. guilherme.marcio@ufjf.edu.br

Requisitos

- ☐ O software supervisório deverá possuir os seguintes itens:
 - 1. Monitoramento em tempo real das grandezas do processo, inclusive com a capacidade de traçar gráficos;
 - 2. Capacidade de atuação/controle no sistema;
 - 3. Interface gráfica que represente de forma fidedigna o processo;
 - 4. Capacidade de armazenamento e recuperação de dados históricos.
- ☐ Todas as variáveis disponíveis no CLP virtual deverão ser monitoradas.

Esquemático do Sistema




Tabela de tags

Tag	Tipo	Endereço	Multiplicador
estado_mot	Escrita/Leitura (bits)	800	N/A
freq_des	Escrita (words)	799	1
t_part	Escrita/Leitura (words)	798	10
freq_mot	Leitura (words)	800	10
tensao	Leitura (words)	801	1
rotacao	Leitura (words)	803	1
pot_entrada	Leitura (words)	804	10
corrente	Leitura (words)	805	100
temp_estator	Leitura (words)	806	10
vz_entrada	Leitura (words)	807	100
nivel	Leitura (words)	808	10
nivel_h	Leitura (bits)	809	N/A
nivel_1	Leitura (bits)	810	N/A
Solenoide 1	Escrita/Leitura (bits)	801	N/A
Solenoide 2	Escrita/Leitura (bits)	802	N/A
Solenoide 3	Escrita/Leitura (bits)	803	N/A

Tabela de tags

			_				
Tag	Tipo	Endereço	Multiplicador				
freq_mot	Leitura (words)	800		10			
tensao	Leitura (words)	801		1			
rotacao	Leitura (words)	803		1			
pot_entrada	Leitura (words)	804		10			
corrente	Leitura (words)	805		100			
temp_estator	Leitura (words)	806		10			
vz_entrada	Leitura (words)	807		100			
nivel	Leitura (words)	808		10			
	• • •						

- ☐ **Multiplicador**: valor que deve ser utilizado para corrigir o valor da leitura/escrita;
- Na leitura deve-se dividir o valor lido pelo multiplicador;
- Na escrita deve-se multiplicar o valor a ser escrito pelo multiplicador antes de realizar o envio para o CLP.

Tabela de tags

Tag	Descrição	
estado_mot	Estado do motor: 1 – ligado, 0 – desligado	
freq_des	Frequência de operação desejada para o motor (prop. à rotação)	
t_part	Tempo de partida do motor	
freq_mot	Frequência do motor medida	
tensao	Tensão da rede	
rotacao	Rotação do motor	
pot_entrada	Potência ativa de entrada do inversor	
corrente	Corrente de entrada do inversor (RMS)	
temp_estator	Temperatura do estator do motor	
vz_entrada	Vazão de entrada do tanque	
nivel	Nível do tanque em litros (Volume máximo = 1000 L)	
nivel_h	Sensor de nível alto (ativo se volume > 950 L)	
nivel_l	Sensor de nível baixo (<u>ativo</u> se volume > 50 L)	
solenoideX	Estado da solenóide: 1 – aberta, 0 - fechada	

Sugestão – Estrutura do software

- ☐ Thread 1
- ☐ Interface gráfica
 - Representação da planta;
 - Capacidade de ligar e desligar o motor;
 - Capacidade de alterar a frequência do motor;
 - Capacidade de acionar as solenóides;
 - Capacidade de ajustar o setpoint do controle();
 - Gráficos em tempo real;
 - Menu de configurações;
 - Acesso a dados históricos;

- ☐ Thread 2
- ☐ Loop
 - Leitura dos dados;
 - ControledeNivel();
 - Atualização da IG ();
 - Armazenamento de dados históricos ();
 - **Sleep**(scantime)

Pontuação

- ☐ Funcionamento do sistema dentro dos requisitos: 75 pontos (discriminação a seguir);
- ☐ Existem poucas interdependências entre os requisitos do programa, de modo que a equipe pode fazer um ranking de prioridades de acordo com o que achar adequado e dividir as tarefas entre os membros.
- ☐ Qualidade da apresentação/domínio dos temas envolvidos (nota individual): 25 pontos

Requisitos e Pontuação

- ☐ O software supervisório deverá possuir os seguintes itens:
 - 1. Monitoramento em tempo real das grandezas do processo (19 pontos):
 - a. (7 pontos) Comunicação MODBUS com o CLP da planta;
 - **b. (5 pontos)** Potência de entrada, vazão de entrada, nível, rotação do motor, frequência do inversor, temperatura do estator;
 - **c. (7 pontos)** Gráficos: vazão nas tubulações e nível do reservatório.
 - 2. Capacidade de atuação e controle no sistema (18 pontos):
 - a. (2 pontos) Ligar/desligar a bomba;
 - b. (2 pontos) Ligar/desligar as válvulas de saída;
 - c. (2 pontos) Menu para alterar setpoint do sistema de controle;
 - **d.** (12 pontos) Implementar sistema de controle de nível automático (PI, histerese, etc).

Requisitos e Pontuação

- ☐ O software supervisório deverá possuir os seguintes itens:
 - 3. Interface gráfica que represente de forma fidedigna o processo (23 pontos):
 - a. (8 pontos) Imagem representativa da planta;
 - **b.** (10 pontos) Usar as diretivas da ISA-101;
 - c. (2 pontos) Menu de configurações;
 - **d.** (1 pontos) Mecanismos para atuação no processo (ver item 2);
 - **e. (2 pontos)** Separação de telas (monitoramento em tempo real e busca de dados históricos);
 - 4. Módulo de busca de dados históricos (15 pontos):
 - **a. (7 pontos)** Armazenamento das principais informações do processo;
 - **b.** (8 pontos) Permitir a busca de dados históricos das informações do processo.

Apresentação e Entrega

- □ O trabalho deverá ser apresentado para o professor na última semana do curso mediante agendamento (preferencialmente no horário da aula do dia 17/08). O prazo final de apresentação será no dia **19/08**.
- ☐ Além da apresentação, a equipe deverá disponibilizar o código para o professor via classroom.
- O número e a complexidade dos itens explicados por cada participante da equipe possuirá impacto direto na nota individual, portanto, realizem a divisão adequadamente. Vocês podem utilizar as pontuações individuais dos itens como referência para determinar a complexidade.
- ☐ Caso sejam detectadas cópias de trabalhos entre as equipes, as notas serão zeradas. Muito cuidado !!!!