

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIO SPA

Máquina: GUILLOTINA_1

Fecha: 01/04/2026 15:41

Operador/Técnico: Marcelo soto (Eims)

ESTADO DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

Detalle Verificado:

[OK] MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTERNO

Observaciones Registradas

Rectificado de cuchillos. Reemplazo apornadura inoxidable 1/2", cabeza rebajada en torno. 20 pernos.



Firma: Marcelo soto (Eims)