Entendiendo Importantes Parámetros de Granallado con Aire a Presión

Teniendo en cuenta la importancia de los valores de consumo de aire para seleccionar compresores, boquillas y tanques de granallado, como también los valores de consumo de granalla de acuerdo al tamaño de la boquilla que se utiliza en los procesos de limpieza y preparación de superficies con granalla de acero de Ervín Industries, Blasting Experts ha preparado estas tablas de referencia para usarlas en la selección de equipos y presupuestos de tus proyectos de limpieza.

Consumo de Aire m ³ /Hora						
Consumo de Abrasivo Kg/Hora						
Presión		90	100	120		
Boquilla		PSI	PSI	PSI		
No. 2	1/8"	0.46	0.51	0.57		
		48	53	59		
No. 3	3/16"	1.02	1.17	1.28		
		105	118	132		
No. 4	1/4"	1.85	2.04	2.27		
		191	209	227		
No. 5	5/16"	2.87	3.2	3.54		
		295	329	375		
No. 6	3/8"	4.11	4.62	5.16		
		429	477	522		
No. 7	7/16"	5.47	6.09	6.8		
		590	658	726		
No. 8	1/2"	7.37	8.22	9.07		
		753	840	908		

Consumo de Aire CFM (ft ³ /Minuto)						
Consumo de Abrasivo Lb/Hora						
Presión		90	100	120		
Boquilla		PSI	PSI	PSI		
No. 2	1/8"	16	18	20		
		105	115	130		
No. 3	3/16"	36	41	45		
		230	260	290		
No. 4	1/4"	65	72	80		
		420	460	500		
No. 5	5/16"	101	113	125		
		650	725	825		
No. 6	3/8"	145	163	182		
		945	1050	1150		
No. 7	7/16"	193	215	240		
		1300	1450	1600		
No. 8	1/2"	260	290	320		
		1660	1850	2000		