## **ALCAR**

# TECNOLOGÍA EN EQUIPO BIOMÉDICO

## PROVEEDOR AUTORIZADO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA U.N.A.M. CON NÚMERO DE REGISTRO F003055 FOLIO 034 REGISTRO SEMARNAT / SISSAO No. 6262

#### UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería Biol. Natasha Villaseñor Presente: Cotización 7594
Vigencia 15 días
Mayo 3 de 2013
T. entrega 25 días

Por este medio me permito someter a su amable consideración la siguiente cotización de la reparación de dos cámaras frigoríficas.

#### DESCRIPCIÓN

- Reemplazo de las unidades de compresión con unidades herméticas marca Danfoss con separador de aceite, condensadora, difusores y caja de conexiones.
- Reemplazo de las unidades de evaporación marca Danfoss con cuatro difusores.
- Reemplazo de la válvula de expansión de la unidad de evaporación.
- Realizar tendido eléctrico de la unidad de compresión y evaporadora.
- Reemplazo del control de temperatura.
- Mano de obra y materiales diversos.

EL COSTO DEL SERVICIO SERÁ DE \$ 57,990.00 C/U PESOS MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS GARANTÍA DE 12 MESES

M. en A. I. ALEJANDRO FLORES CEBALLOS INGENIERÍA DE SERVICIO