







Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01							
IČO:	47813121							
Projekt:	OP VK 1.5							
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost							
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)							
Název sady vzdělávacích materiálů:	TEK I IT							
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Technické kreslení I pro obor IT, 1. ročník							
Sada číslo:	F-16							
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	03							
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-16-03							
Název vzdělávacího materiálu:	Technická normalizace							
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012							
Jméno zhotovitele:	Mgr. Zuzana Vildomcová							

### Technická normalizace

Technická normalizace je jednotný způsob kreslení technických výkresů podle určitých norem (pravidel) a umožňuje tak čitelnost výkresů pro všechny – od konstruktérů až po dělníky ve výrobě.

## Druhy technických výkresů

- Náčrt je zhotoven od ruky, bez měřítka, na libovolném papíru; slouží jako podklad pro originál.
- Originál kreslí se s použitím rýsovacích pomůcek za dodržování norem. Je určen k výrobě kopií;
  archivuje se.
- Kopie je rozmnožený originál k použití ve výrobě.
- Pomocný propagační, nabídkové a další materiály.

### Formáty výkresů

Základní formát A0 – má obsah  $1m^2$  a délky stran v poměru  $1:\sqrt{2}$ . Další formáty získáme rozpůlením delší strany předchozího formátu, zaokrouhleno dolů na celé milimetry. Poměr stran zůstává stejný. Nejběžnější formát A4 má rozměry  $210 \times 297$  mm a orientaci na výšku.














Obrázek: Formáty výkresů.

# Druhy čar a jejich použití

Rozdéleni čai	r podle	způsobu	rýsování:
---------------	---------	---------	-----------

olné;				
čárkované;				
čerchované;				
čerchované se dvě	ma tečkami;			
cečkované.				
		 	. — . — . –	 

Obrázek: Druhy čar podle způsobu rýsování.









Rozdělení podle tloušťky čar:

- tenké;
- tlusté;
- velmi tlusté.

Tloušťka čáry se volí z řady: 0.13 - 0.18 - 0.25 - 0.35 - 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.4 - 2.0 mm a odpovídá velikosti písma použitého na výkresu.

Nejčastěji používané kombinace čar (tenká – tlustá – velmi tlustá) jsou: 0.25 - 0.5 - 1 nebo 0.35 - 0.7 - 1.4 případně 0.5 - 1.0 - 2.0.

V našich konstrukcích vystačíme s kombinací čar tenká – tlustá.

### Písmo

K popisování výkresů používáme normalizované šablony. Rozměry písmen jsou dány poměrem k výšce písma h, kterou volíme nejčastěji z řady 2,5-3,5-5-7 mm. Tloušťka tenkých čar pak je 1/10 výšky písma h.

### Měřítko

Měřítko udává poměr velikosti rozměrů na výkrese ke skutečným rozměrům (známe z měřítka mapy).

- Měřítka zmenšení: 1:2, 1:5, 1:10, 1: 20, 1:50, 1:100.
- Měřítko pro skutečnou velikost: 1:1.
- Měřítka zvětšení: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1.

## **Tvrdost tuhy**

Při rýsování nezáleží na typu tužky, ale na tvrdosti tuhy, které se dělí podle použití.

- Měkké tužky tvrdost 5B až 3B (0 až 1,5) grafické účely.
- Středně tvrdé tužky tvrdost 2B, B, HB, F (2 až 3) kancelářské a školní práce.
- Tvrdé tužky tvrdost H až 5H (3,5 5,5) technické kreslení.

Při použití příliš měkké tužky se tuha rozmaže a výkres je špinavý. Jestliže naopak tlačíme na příliš tvrdou tužku, budou na výkresu rýhy.

## Zásady pro kreslení čar

Čáry musí být po celé délce stejně tlusté a ostře ohraničené.









- Všechny čáry stejného významu musí být stejně tlusté.
- Čárkované a čerchované čáry mají stejné mezery a stejně dlouhé čárky.
- Čerchované čáry vždy začínají a končí čárkou (nikoliv tečkou).
- Tečku v čerchované čáře kreslíme jako velmi krátkou čárku, nikoliv jako "puntík".
- Čárkovaná a čerchovaná čára navazuje na jinou čáru nebo ji protíná vždy v čárce, nikdy v mezeře.

### Seznam použité literatury

• ŠVERCL, J., LEINVEBER J. a kol.: *Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie.* Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-162-X.