

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT III
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie III, 3. ročník
Sada číslo:	I-03
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	25
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_I-03-25
Název vzdělávacího materiálu:	Strojní čas frézování
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát




Volba polotovaru, řezné podmínky a strojní čas frézování

Příklad:

Hotová součást $-20 \times 40 \times 100$ z oceli 17 022.2. Určete obrobitelnost, rozměr polotovaru, přídavky na obrábění. Frézujte čelní frézou rovnoměrně ze všech stran na Ra = 3,2 μ m. Ze ST odečtěte řezné podmínky a vypočítejte $t_{celk.,}$ frézujte na hrubo a na čisto.

Třída obrobitelnosti je 12b \Rightarrow k_{v2} = $^{0.7}$



Sf evropský sociální fond v ČR evropská unie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Určení rozměru polování polokurenceschopnost Určení rozměru polování polokurenceschopnost V předvání polokurenceschopnost V předvání pro konkurenceschopnost V předvání pro

a) Přídavek na výšku p_h

$$p_h = \frac{5 \cdot h}{100} + 2 = \frac{5 \cdot 20}{100} + 2 = 3 \text{ mm}$$

 $H_p = h + p_h = 20 + 3 = 23 \text{ mm} \Rightarrow \text{volim } 25 \text{ mm (normalizovaný rozměr ploché tyče je 25 mm)}$

b) Přídavek na šířku p_b

$$p_b = \frac{5 \cdot b}{100} + 2 = \frac{5 \cdot 40}{100} + 2 = 4 \text{ mm}$$

 $B_p = b + p_b = 40 + 4 = 44 \text{ mm} \Rightarrow \text{volim } 45 \text{ mm (normalizovaný rozměr ploché tyče) je 45 mm}$

c) Přídavek na délku p_i volíme 1 ÷ 5 mm

$$L_p = I + p_I = 100 + 5 = 105 \text{ mm}$$







Určení hmotnosti polotovaru a zápis polotovaru

Hmotnost polotovaru můžeme opět určit dvěma způsoby:

- 1. $m = V \cdot \rho = Bp \cdot Hp \cdot Lp \cdot \rho = 0,045 \cdot 0,025 \cdot 0,105 \cdot 7850 =$ 0,927 kg
- 2. Z tabulek: 1 m tyče ploché 25 × 45 váží 8,831 kg · 0,105 m tyče pak 0,927 kg (přímá úměra).

Zápis polotovaru:

Tyč plochá $45 \times 25 - 105$ ČSN 426522 - 17 022.2 (tažená ocel).



Frézování h_{hrub} a h_č třísek na frézování rozměru 40mm

Frézujeme z $45 \rightarrow 40$ mm.


Frézujeme z obou stran.

Frézujeme čelní frézou.

 D_f volíme > než 25 mm $\Rightarrow D_f = 40 \text{ mm}$

$$h_{celk} = \frac{45 - 40}{2} = 2,5 \text{ mm} \Rightarrow h_{hrub} = 2 \text{ mm}$$

 $\Rightarrow h_{\xi} = 0,5 \text{ mm}$











Řezné podmínky a strojní čas frézování rozměru **40mm**

a. Hrubování

h = 2 mm

 $D_f = 40 \text{ mm}$, počet zubů frézy z = 10

f = 0.11 mm/ot

$$v_{13b} = 25 \text{ m/min} \Rightarrow v_{12b} = v_{13b} \cdot k_{v2} =$$

 $= 25 \cdot 0.7 = 17.5 \text{ m/min}$

$$n_{12b} = \frac{v_{12b}}{\pi \cdot_{Df}} = \frac{17.5}{\pi \cdot 0.040} =$$


= 139,26 ot/min

 $I_n = I_p = \text{volime 5 mm (náběh,}$ přeběh).

Strojní čas hrubování:

$$\mathbf{t_1} = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{f_z} \cdot \mathbf{z}} = \frac{\frac{\mathbf{D_f}}{2} + \mathbf{l_n} + \mathbf{Lp} + \mathbf{l_p} + \frac{\mathbf{D_f}}{2}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{f_z} \cdot \mathbf{z}} =$$

$$= \frac{20+5+105+5+20}{139,26\cdot 0,11\cdot 10} = 1 \text{ min}$$











Řezné podmínky a strojní čas frézování rozměru 40mm

b. Na čisto

$$h_{c} = 0.5 \text{ mm}$$

$$D_f = 40 \text{ mm}$$

$$z = 10$$

f = 0.03 mm/ot

$$v_{13b} = 29 \text{ m/min} \Rightarrow v_{12b} = v_{13b} \cdot k_{v2} =$$

$$= 29 \cdot 0.7 = 19.6 \text{ m/min}$$

$$n_{12b} = \frac{v_{12b}}{\pi \cdot D_f} = \frac{19,6}{\pi \cdot 0,040} = 156 \text{ ot/min}$$

$$I_n = I_p = \text{volime 5 mm}$$

Strojní čas na čisto:

$$t = \frac{L}{n \cdot fz \cdot z} =$$

$$= \frac{\frac{D_f}{2} + l_n + Lp + l_p + \frac{D_f}{2}}{n \cdot fz \cdot z} =$$

$$= \frac{20 + 5 + 105 + 5 + 20}{156 \cdot 0,03 \cdot 10} =$$

$$= 3,3 \text{ min}$$







Řezné podmínky a strojní čas frézování rozměru **20mm**

b. Na čisto

 $h = 0.5 \, mm$

 $D_f = 63 \text{ mm}$

z = 10

f = 0.03 mm

 $v_{13b} = 28 \text{ m/min} \Rightarrow v_{12b} = v_{13b}$. $k_{v2} = 28 \cdot 0.7 = 19.6$

m/min

 $n_{12b} = \frac{v_{12b}}{\pi \cdot Df} = \frac{19.6}{\pi \cdot 0.063} = 99 \text{ ot/min}$


 $I_n = I_p = \text{volime 5 mm}$

Strojní čas:

$$t = \frac{L}{n \cdot fz \cdot z} =$$

$$=\frac{\frac{D_f}{2} + l_n + Lp + l_p + \frac{D_f}{2}}{n \cdot f_z \cdot z} =$$

$$\frac{31,5+5+105+5+31,5}{99\cdot0.03\cdot10} = 6 \text{ min}$$











Řezné podmínky a strojní čas frézování rozměru 20mm

a. Hrubování

h = 2 mm

 $D_f = 63 \text{ mm}$

počet zubů frézy z = 10

f = 0.22 mm

 $v_{13b} = 18 \text{ m/min} \Rightarrow$

 $v_{12b} = v_{13b} \cdot k_{v2} = 18 \cdot 0.7 =$

= 12,8 m/min


 $n_{12b} = \frac{v_{12b}}{\pi \cdot Df} = \frac{12,8}{\pi \cdot 0,063} = 60,4 \text{ ot/min}$

 $I_n = I_p = \text{volíme 5mm (náběh, přeběh)}.$

Strojní čas:

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{f}_{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{z}} = \frac{\frac{\mathbf{D}_{\mathbf{f}}}{2} + \ln + \mathbf{L}\mathbf{p} + \ln + \frac{\mathbf{D}_{\mathbf{f}}}{2}}{\ln \cdot \mathbf{f}_{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{z}} =$$

$$\frac{31,5+5+105+5+31,5}{60,4\cdot0,22\cdot10} = 1,26 \text{ min}$$





Řezné podmínky a strojní čas frézování rozměru 100 mm

a. Hrubování

h = 2 mm

 $D_f = 40 \text{ mm}$

z = 10

f = 0.09 mm

 v_{13b} = 28 m/min \Rightarrow

 $v_{12b} = v_{13b} \cdot k_{v2} = 28 \cdot 0.7 = 19.6 \text{ m/min}$


 $n_{12b} = \frac{v_{12b}}{\pi \cdot D_f} = \frac{19,6}{\pi \cdot 0,040} = 156 \text{ ot/min}$

 $I_n = I_p = 5 \text{ mm}$

Strojní čas:

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{f}_{z} \cdot \mathbf{z}} = \frac{\frac{D_{f}}{2} + \ln + L_{p} + \ln + \frac{D_{f}}{2}}{\ln \cdot \mathbf{f}_{z} \cdot \mathbf{z}} = \frac{20 + 5 + 40 + 5 + 20}{156 \cdot 0,09 \cdot 10} =$$

= 0,64 min











Řezné podmínky a strojní čas frézování rozměru 100 mm

b. Na čisto

$$h = 2 mm$$

$$D_f = 40 \text{ mm}$$

$$z = 10$$

$$f = 0.03 \text{ mm}$$

$$v_{13b} = 29 \text{m/min} \Rightarrow v_{12b} = v_{13b} \cdot k_{v2} =$$

$$= 29 \cdot 0.7 = 20.3 \text{ m/min}$$

$$n_{12b} = \frac{v_{12b}}{\pi \cdot D_f} = \frac{20,3}{\pi \cdot 0,040} = 162 \text{ ot/min}$$


$$n = I_p = 5 \text{ mm}$$

Strojní čas:

$$t = \frac{L}{n \cdot f_z \cdot z} =$$

$$= \frac{\frac{D_f}{2} + l_n + Lp + l_p + \frac{D_f}{2}}{n \cdot f_z \cdot z} =$$

$$= \frac{20+5+40+5+20}{162 \cdot 0,03 \cdot 10} = 1,85 \text{ min}$$





Celkový strojní čas frézování

$$t_{celk} = 2 \cdot t_{1hrub} + 2 \cdot t_{1\check{c}} + 2 \cdot t_{2hrub} + 2 \cdot t_{2\check{c}} + 2 \cdot t_{2hrub} + 2 \cdot t_{2\check{c}} + 2 \cdot t_{3hrub} + 2 \cdot t_{3\check{c}} = 2 \cdot 1min + 2 \cdot 3,3min + 2 \cdot 1,26$$

 $min + 2 \cdot 6 min + 2 \cdot 0,64 + 2 \cdot 1,85 = 2 + 6,6 + 4,52 + 12 + 1,28 + 5,7 = 32,1 min$



Úkoly:

Příklad:

Hotová součást – 25 × 45 × 95 z oceli 12 020. Určete obrobitelnost, rozměr polotovaru, přídavky na obrábění. Frézujte čelní frézou rovnoměrně ze všech stran na Ra = 3,2 μ m. Ze ST odečtěte řezné podmínky a vypočítejte t_{celk} , frézujte na hrubo a na čisto.



Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 3 –
 1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-7183-337-1.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.