


Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník
Sada číslo:	F-18
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	16
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-16
Název vzdělávacího materiálu:	Povrchové úpravy
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek



Povlakování zinkováním



Galvanické potenciály:

Zn = -0,76 V => anoda = méně kvalitní, méně odolný proti korozi.


Fe = -0.44 V = > katoda = odolnějšíproti korozi.

V zinkovém povlaku mohou být malé póry, protože zplodiny rzi zakryjí pór.

Velké póry nesmí být!



Pokovování cínováním



Sn = - 0,14 V => katoda = ušlechtilejší kov = odolnější proti korozi.

Fe = -0,44 V => anoda = méně ušlechtilá => dříve koroduje.

Na základní materiál naneseme ochranný povlak.


Ochranná vrstva nesmí mít póry!



Galvanické pokovování

Podstatou je **elektrolýza** a elektrický rozklad vodných roztoků solí kovu, který chceme nanášet.

Kov uvolněný rozkladem tvoří anodu a vylučuje se na katodě.
Na katodu se zavěšují předměty, které pokovujeme.





Žárové stříkání = metalizace

nanášení částeček roztaveného kovu na předmět stlačeným vzduchem speciálními stříkacími pistolemi.

Stříkaný kov se do trysky pistole dostává jako tavenina, prášek nebo drát.(nejčastěji)


Stříkací pistole:

- a) Plynové
- b) Elektrické
- c) Plazmové

Povlakový kov:	Charakteristika:
Olovo	Odolnost chemických zařízení proti korozi
Zinek	Ochrana strojů proti atmosférické a vodní korozi
Hliník	Ochrana proti korozi v chemickém a potravinářském průmyslu, vodní stavby
Cu a slitiny Ni	Ochrana proti korozi




Metalizace – žárové stříkání plynovou pistolí






Metalizace – žárové stříkání elektrickou pistolí





Povlakování kovových i nekovových povlaků napařováním ve vakuu



Dochází k **odpařování** vhodného povlakového materiálu **ve vakuu** a následné **kondenzaci** kovových par na předmětu.


Tloušťka povlaku je $0.1 - 1 \mu m$.

Nejpoužívanější jsou Al povlaky:

- Lesklé, dobře odráží světlo.
- Optika, zrcadla.
- Reflektory automobilů.
- Integrované obvody.
- Povlakování nástrojů z RO a SK.




Povlakování napařováním ve vakuu





Práškové lakování = komaxitování




Princip:

- Stříkací pistolí se prášek nanáší na předmět, poté se vytvrzuje
- v peci.
- Prášek obsahuje pryskyřice, pigment, tvrdidla, aditiva.
- V pistoli se smísí prášek se stlačeným vzduchem, čímž vzniká "tekutá směs".
- Elektrodou je prášek nabíjen elektrostatickou energií a přitahován na "opačně" nabitý výrobek.



Práškové lakování


uzemněný dílec



- Prášek nátěrové hmoty se elektrostaticky nanese na povrch dílce.
- Pevný povrch vytvoří teprve po vypálení v peci při T = 200°C, kdy se částečky prášku spojí a vytvrdí.
- Univerzální použití.
- Neškodí životnímu prostředí.




Fosfátování



- Výrobky se ponoří do fosfátové lázně.
- Na povrchu se vytvoří pevný fosforečnan Fe.
- Je podkladem pro nátěr.
- U plechů tvoří kluznou vrstvu pro tváření.
- Používá se v automobilovém průmyslu




Elektrostatické lakování



- Stříkací pistole rozprašuje jemnou mlhu laku, jehož kapičky jsou nabity záporně, a proto jsou přitahovány k lakovanému dílci, který je nabit kladně.
- Malé ztráty laku.
- Laky bez ředidel neohrožují životní prostředí.




Elektroforézní lakování = katoforéza



- Lakované díly jsou
 uzemněné = nabity kladně.
- Částečky laku jsou nabity záporně a přitahovány k lakované součásti, na které pevně ulpívají.
- Rovnoměrný povlak na tvarech a v dutinách.
- Karoserie aut.



Práškové lakování




- Prášek nátěrové hmoty se elektrostaticky nanese na povrch dílce.
- Pevný povrch vytvoří teprve po vypálení v peci při T = 200°C, kdy se částečky prášku spojí a vytvrdí.
- Univerzální použití.
- Neškodí životnímu prostředí.



Úkoly:


• Popište podrobně způsoby povrchové úpravy na obrázcích.





Úkoly:

• Popište podrobně způsoby povrchové úpravy na obrázcích.





Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Haněk, V. Strojírenská technologie 2 2.díl, 1. vyd.
 Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-127-1.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rust_and_dirt.jpg
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Intergranular_corrosion.JPG