







Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01			
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5			
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129			
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT			
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)			
Název sady vzdělávacích materiálů:	Praxe II+III			
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Frézování + CNC obrábění, 2. a 3. ročník			
Sada číslo:	H-02			
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	09			
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_H-02-09			
Název vzdělávacího materiálu:	Souřadné systémy, kontrolní práce ABS + INK			
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012			
Jméno zhotovitele:	Josef Švrčina			

Souřadnicové systémy

- Kartézský (pravoúhlý) zadáváme číselné adresy jednotlivých bodů.
- **Polární** hodnota souřadnice je zadávána číselnou hodnotou a úhlem.

Absolutní a inkrementální programování

ABS režim. Výchozí bod programu (nulový bod obrobku) je neustále ve stejném bodě (na čele obrobku, v průsečíku os X a Z!) určený obsluhou. V programu zapínáme ABS režim funkcí G90 (po spuštění programu je nastaven automaticky!).

INK režim – Výchozí bod programu se přemísťuje současně s řezným bodem nástroje. Každá nová poloha hrotu nástroje je "**0**"! Tento režim zapínáme funkcí **G91**.

Nákres osového kříže - vytvoření polygonu dle zadaných bodů

<u>Poznámka</u>:Procvičit všechny možné i absurdní adresy pohybů nástroje na tabuli, včetně zápisu v **ABS** i **INK** režimu do programu SUF 16 M.










Ověření provést v grafické simulaci.

Kontrolní práce – pohyb nástroje v prostoru ABS + INK

<u>Zadání:</u> Zapsat do přiložené tabulky adresy pohybu řezného bodu nástroje z výchozího bodu čís. **1**, postupně až do bodu čís. **1**0, s návratem zpět do výchozího bodu čís. **1**.

Zápis proveďte v režimu ABS (absolutní režim) a INK (inkrementálním - přírůstkovém režimu)











- Upozornit žáky na adresu výchozího bodu programu v režimu ABS (nulový bod obrobku).
- **X=0, Z=0.** Pohyby směrem nahoru.
- Zdůraznit adresu polohy startovacího bodu 1.
- Hodnoty na ose X jsou reálné. (*Příklad*: hodnota 20 určuje průměr 40 mm.).
- Při změně režimu na INK inkrementální zdůraznit změnu výchozího bodu vždy s novou polohou hrotu nástroje. Všechny pohyby směrem nahoru a vlevo od výchozího bodu jsou záporné!

PROGRAMOVÁNÍ POHYBU NÁSTROJE pro SUF 16 CNC							
	du do odu	ABS (G90)		INK (G91)			
		Х		Z	Х	Z	
1	-2						
2	-3						
3	-4						
4	-5						
5	-6						
6	-7						
7	-8						
8	- 9						
9 -	- 10						
10 – 1							
Číslo	Datum	Tříc	Třída Jméno		Hod		









Vlastní tvorba programu CNC

Provést konfiguraci obrobku v grafické simulaci s nájezdem nástroje do výchozího bodu programu (nulový bod obrobku)!

- Zpracování dle vzorového programu.
- Dbát na dodržování povinných formulací a hodnot (jsou ve vzorovém programu podtrženy!).
- Dodržovat správné názvosloví při výběru a popisu nástrojů polotovarů upínacích zařízení.
- Zdůraznit nutnost vypracování technologického postupu výroby s ohledem na velikost a tvar polotovaru, jeho upnutí apod.
- Význam určení výchozího bodu programu (nulový bod obrobku).
- Zvolení vhodného místa v prostoru, ve kterém se bude provádět výměna nástrojů.
- Při grafické simulaci postupovat dle stanovených pravidel při výběru nástrojů, konfiguraci polotovaru.
- Vyvarovat se kolizi při pohybu nástroje do nulového bodu obrobku!
- Dodržovat zásady obrábění pro SUF 16 CNC!
- Po zvládnutí grafické simulace převést program do řídícího počítače soustruhu SUF 16 CNC a provést prakticky přesunutí hrotu zvoleného nástroje do stanoveného bodu.
- Upozornit žáky na zásadu obrábění čís. 1 (nůž vkládáme do nožové hlavy až po nájezdu suportu do místa obrábění viz vzorový program bloky čís. 41 a 42! Šablona VY 52 INOVACE H–02–08
- Zdůraznit na dodržování bezpečnosti práce při práci na obráběcích strojích!

Seznam použité literatury

- ELTEK S.R.O. Albertova 3985 Kroměříž. *Uživatelská příručka pro* SUF 16 PC.
- Všeobecná bezpečnostní norma pro obráběcí stroje dle ČSN 20 0700 nahrazena od 21. 11. 1998
 normou ČSN EN 292-1 a ČSN EN 292-2 + A1 upravena pro vnitřní použití na průmyslové škole.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.