


Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT III
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie III, 3. ročník
Sada číslo:	I-03
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	07
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_I-03-07
Název vzdělávacího materiálu:	Vrtání II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát



Schéma šroubovitého vrtáku



Tělo vrtáku se směrem ke stopce nepatrně zužuje (0,03 \div 0,04 mm na 100 mm).

Jádro vrtáku se z pevnostních důvodů zvětšuje 1:70.

Šroubovité vrtáky

Šroubovité vrtáky

jsou dvoubřité nástroje se šroubovitými drážkami, které umožňují :

- a) odvod třísky;
- b) Přívod chladící kapaliny.

Materiál vrtáků:


RO 19 802

IT - Tolerance h8 ÷h9

 ϵ = 119 \pm 2° pro ocel , litinu, bronz, mosaz.

 ϵ = 130 \pm 2° měď, lehké kovy.

 ε = 140 \pm 2° pro tvrdé materiály.



Vzorce pro vrtání


1. Krouticí moment = moment silové dvojice

$$M_k = \frac{Fz}{2} \cdot \frac{D}{2}$$

2. Práce W

$$W = 2 \cdot \frac{Fz}{2} \cdot \pi \cdot \frac{D}{2}$$

- Síla působící po určité dráze
- Působí 2 síly \Rightarrow 2 $\cdot \frac{Fz}{2}$
- Na dráze $\Rightarrow \pi \cdot \frac{D}{2}$



Výkon P = práce za určitý čas
 Místo času "t" [s] dosadíme otáčky "n" [ot/s]

$$P = \frac{W}{t} = W \cdot n = 2 \cdot \pi \cdot Mk \cdot n = \omega \cdot Mk$$


4. Příkon elektromotoru

Kde je účinnost 0,75 – 0,85

$$P_e = \frac{P}{\eta}$$



Řezná síla vrtání



$$F_{r} = \sqrt{\frac{F_{x}^{2}}{2} + \frac{F_{v}^{2}}{2} + \frac{F_{z}^{2}}{2}}$$

 F_x , F_y – složky řezné síly ve směru posuvu a přísuvu zanedbáváme \Rightarrow


$$F_{r} = \sqrt{\frac{F_z^2}{2}} = p \cdot S = p \cdot \frac{f}{2} \cdot \frac{D}{2}$$
 [N]



Kopinatý vrták a korunkový vrták

Kopinatý vrták

Je dvoubřitý nástroj. Moderní mají destičky ze SK. Používá se u NC strojů.




Korunkový vrták

Slouží k výrobě na tzv. jádro.


Jádro můžeme použít.

Používá se od 30 mm.





Stupňovitý vrták




Slouží ke zvýšení efektivnosti vrtání.

Používá se pro vrtání díry pro šroub s válcovou nebo kuželovou hlavou. Nástroj má vrtací a zahlubovací část, současně vrtá i zahlubuje díru.



Strojní čas vrtání



$$t = \frac{L}{n \cdot f} [min]$$

t – strojní čas vrtání [min].

L – dráha vrtání [mm].

L= ln + l + lp [mm].

In – náběh [mm].


lp – přeběh [mm].

n – otáčky vrtáku [ot/min].

f – posuv vrtáku [mm/ot].



Odvození délky přeběhu



Pro dokonalé vyvrtání díry musí být dodržena správná délka přeběhu .

Výpočtem zjistíme, že se rovná asi 1/3 průměru vrtáku.

Odvození vztahu:


$$\tan^{-1} 60^{\circ} = \frac{lp}{\frac{D}{2}} \Rightarrow$$

$$lp = tan^{-1} 60^{\circ} \cdot \frac{D}{2} \doteq \frac{D}{3}$$



Úkoly:

- Vypočítejte M_k, W, P, P_p šroubovitého vrtáku.
- Napište dva vzorce pro výpočet řezné síly vrtání, nakreslete schéma působení složek řezné síly.
- Popište části šroubovitého vrtáku.





Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 3 –
 1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-7183-337-1.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.