


Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01		
IČO:	47813121		
Projekt:	OP VK 1.5		
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)		
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT I		
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie, 1. ročník		
Sada číslo:	B-06		
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	13		
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_B-06-13		
Název vzdělávacího materiálu:	Normalizované polotovary II		
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012		
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát		




Výroba bezešvých ocelových trubek

Mannesmannův způsob




Stiefelův způsob





Válcování trubek



- Pohled shora na uspořádání válců.
- Začátek válcování: tyč je vedena z zleva.
- 3. Šikmým uspořádáním válců se ve středu tyče tvořit dutina.
- 4. V dalším průběhu trubky je trnem kalibrován vnitřní průměr.




Mannesmannův způsob

Postup:


- válcový ingot se válcuje mezi 2 mimoběžnými stejně se otáčejícími válci.
- Uvnitř materiálu se díky vzniká tahové napětí, které je příčinou vytvoření dutiny (díry).

Trn dutinu tedy nevytváří, ale jen rozšiřuje!





Stiefelův způsob



Princip je stejný jako u Mannesmanna.

Tvar válců s různoběžnými osami je jiný, hřibovitý.





Švové (svařované) ocelové trubky

Svařované trubky:

- S rovným.
- Se spirálovým švem.


šev (svar)	polotovar
rovný	plech
spirálový	pás







Švové svařování trubek



 Z jakého materiálu jsou elektrody?

 Co je polotovarem pro svařované trubky?

 Jaký proud se ke svařování používá?











INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Válcování trubek – Mannesmanova stolice




Výroba trubek válcováním – Stiefelova stolice



Výroba trubek svařováním




Výroba trubek – svařování elektrickým odporem






Výroba trubek a tyčí vytlačováním



tyče a trubky z měkkých neželezných kovů, oceli a plastů



Válcování složitějších profilů



Pro válcování složitějších profilů použijeme více válců.




Tabulka normalizovaných polotovarů

Druhy:	Podle výroby:	Výrobní zařízení	Poznámka:	Polotovar:	Označení:
Plechy	Válcované za tepla	Válcovací stolice, válcovací tratě	Duo, trio, kvarto, více válců	Předvalek, brámy	Tloušťla 20
	Válcované za studena				Tloušťka 20h11
tyče	Válcované za tepla	Válcovací stolice	Kalibrované = tvarovaná	Předvalek, sochory	Ф 50
	Tažené za studena	Tažná stolice		Tyče	Φ 50 h11
dráty	Válcované za tepla	Válcovací stolice		Tyče	
	Tažené za studena	Tažná stolice	Průvlaky, žíhání	Dráty	Přesnější
trubky	Bezešvé - válcované	Válcovací stolice	Stiefel, Mannesman	tyče, trubky (rozšiřování)	Trn díru jen rozšiřuje!
	Švové - svařované	Svařovací stroje	Např.svařování švové el.odporem	Plechy, pásy	Švy rovné, spirálové
profily	Viz. tyče				



Úkol :Popište způsoby výroby trubek na obrázcích





Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 2 1.díl, 2. vyd.
 Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi, Praha:
 Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1mrsk,_steel_ingot
 s_-_2.JPG
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steel_bar_rolling_mac hinery_-_geograph.org.uk_-_589195.jpg
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steelbar.jpg