

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01	
IČO:	47813121	
Projekt:	OP VK 1.5	
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)	
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II	
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník	
Sada číslo:	F—18	
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	10	
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-10	
Název vzdělávacího materiálu:	Svařování elektrickým obloukem I	
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012	
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek	



Svařování elektrickým obloukem

Definice

- Patří do svařování tavného.
- Zdrojem tepla je elektrický oblouk, který vzniká mezi elektrodou a svařovaným materiálem.
- Teplem oblouku dojde k natavení s spojení svařovaných materiálů.

Charakteristika svařování elektrický obloukem

- Velký katodový úbytek (většinou elektroda).
- Velký elektrický proud
 I = 30 500 A.
- Nízké napětí U = 10 − 70 V.
- Ionizované záření tepla a světla
 nutno používat ochranné
 prostředky.



Zdroje svařovacího proudu

Zdroje svařovacího proudu

Stejnosměrný		Střídavý
ynamo	usměrňovač	transformátor

Druhy zapojení

Normální polarita	Elektroda = katoda –
	Materiál = anoda +
Obrácená	Elektroda = anoda
polarita	Materiál = katoda
Měnící se	Pro střídavý proud,
polarita	např. WIG





Druhy elektrod

Elektrody					
tavné		netavné			
holé obal		obalené	wolframové	uhlíkové	
Pod tavidlem	V ochranné atmosféře			WIG = TIG	
	CO ₂	Argonu			
	MAG	MIG			




Svařování MIG, MAG, WIG (TIG)

MIG	MAG	WIG = TIG
M – metal,	M – metal,	W – wolframová
kovová elektroda	kovová elektroda	elektroda
		T – v anglosaské
		literatuře = tungsten
I – inertní = netečný	A – aktivní = chemicky reagující se svarem	I – inertní
G – gas = plyn	G – gas	G – gas



Svařování obalenou elektrodou



- 1. Obal elektrody;
- 2. kovové jádro elektrody;
- 3. ochranná atmosféra;
- 4. svarová lázeň;
- 5. svařovaný materiál;
- 6. svarový kov;
- 7. struska.

Funkce obalu:

Z obalu se tvoří struska, která chrání svarový kov před kyslíkem, zlepšuje jakost svaru – leguje. Podporuje hoření a stabilitu oblouku. Obal je nalisován na jádro a odtavuje se současně s ním. Strusku je však nutné odstranit.



Druhy obalů elektrod


Elektroda = kovová tyčinka kruhového průřezu, jejímž tavením vzniká přídavný materiál, který spolu s roztaveným základním matriálem tvoří svarový kov.

Druhy obalů elektrod

Druh obalu	Označení	Použití, vlastnosti
bazický	В	stejnosměrný proud a nepřímé zapojení elektrody, pro svařování ve všech polohách, MIG,MAG
rutilový	R	střídavý proud nebo stejnosměrný proud a přímé zapojení elektrody, plastické vlastnosti jsou horší než u bazických
kyselý	Α	střídavý proud nebo stejnosměrný proud a přímé zapojení elektrody, svarový kov má nižší pevnost, ale vyšší houževnatost



Úkoly:



- Popište svařování obalenou elektrodou.
- Jakou funkci má obal?
- Z jakého materiálu je elektroda?
- Co znamenají zkratky MIG, MAG, WIG?



Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 2 –
 1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SMAW_area_diagram.svg