

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01		
IČO:	47813121		
Projekt:	OP VK 1.5		
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)		
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II		
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník		
Sada číslo:	F—18		
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	15		
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-15		
Název vzdělávacího materiálu:	Koroze		
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012		
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek		



Koroze

Definice: Koroze je rozrušování kovů vlivem vnějších vlivů.


Rozdělení koroze podle vnitřního mechanizmu

Chemická	Oxidace. Oxidace za vysokých teplot = okuje. Měděnka.	
Elektrochemická	Vysvětluje se pomocí galvanického článku. Využívá se u galvanického pokovování. Rozrušování kovů s různým elektrickým potenciálem za vzniku el. proudu.	




Druhy koroze podle napadení povrchu


mezikrystalická



transkrystalická




selektivní




720X —— 20 µm

důlková koroze



rovnoměrná koroze





Druhy koroze podle napadení povrchu

koroze	vlastnosti	schéma
Rovnoměrná koroze	 Vzniká na celé ploše. Do jisté míry chrání povrch před další oxidací. Měděnka. Venkovní sklady materiálu. 	rovnoměrná koroze oxid Cu = měděnka Cu
Nerovnoměrná koroze – důlková (bodová).	 Vzniká jen na určitých místech, jde do hloubky. Může způsobit trhliny, lomy. 	důlková koroze



Druhy koroze podle napadení povrchu

koroze	vlastnosti	schéma
Nerovnoměrná mezikrystalická	 Postupuje po hranicích zrn do hloubky, bez hmotnostního úbytku. Dochází k úplné ztrátě mechanických vlastností. 	720X —— 20 µm
Nerovnoměrná transkrystalická	 Jde přes zrna. Projevuje se lomem napříč zrn. Dochází k úplné ztrátě mechanických vlastností. 	transkrystalická




Rozdělení koroze podle korozního prostředí

Koroze	Charakteristika
Atmosférická	Elektrochemické koroze, vzduch + vlhkost nad 60% + znečištění $CO_2 + SO_2$.
V kapalinách	Elektrochemická koroze, koroze ve vodních a parních strojích, koroze závisí na agresivitě kapaliny - dána tvrdosti a stupněm pH.
Půdní	Elektrochemická koroze, půda obsahuje plyny, kapaliny a tuhé fáze. Kapalina jí dává elektrickou vodivost.



Galvanický článek – vysvětluje elektrochemickou korozi



Ponoříme – li dva nestejně vodivé kovy do elektrolytu a vodivě je spojíme, prochází mezi nimi elektrický proud.

Méně ušlechtilý kov (má menší energetický potenciál, nižší napětí) tvoří ANODU, se rozrušuje a jeho částečky přechází do roztoku a ulpívají na katodě.




Potenciály technických kovů E [V]

Chemická značka	E [V]	Chemická značka	E [V]
Al	-1,37	Sn	-0,14
Mg	-1,66	Pb	-0,12
Zn	-0,76	H ₂	0,00
Cr	-0,74	Cu ²⁺	+0,34
Fe	-0,44	Cu	+0,52
Cd	-0,40	Ag	+0,80
Ni	-0,25	Au	+1,50

Podle galvanické řady napětí posuzujeme ušlechtilost kovů a jeho odolnost proti korozi.



Anodická a katodická ochrana



Anodická ochrana –

chráněný kov zapojíme jako anodu na níž se vytvoří pasivní souvislá vrstva, která chrání před další korozí.


Katodická ochrana:


- a) Použijeme obvod se zdrojem el. proudu, katoda = chráněný kov.
- b) Obětovaná anoda = méně ušlechtilý kov, drát spojíme s chráněným předmětem.



Úkoly:

- Vyjmenujte druhy koroze podle napadení povrchu.
- Co je ukazatelem ušlechtilosti a odolnosti kovů proti korozi?
- Vysvětlete elektrochemickou korozi v teorii a praxi.







Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Haněk, V. Strojírenská technologie 2 2.díl, 1. vyd.
 Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-127-1.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.