







Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
N. (1	
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
	kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	KOM IV
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Konstrukční měření IV, 4. ročník.
Sada číslo:	J-06
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	24
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_52_INOVACE_J-06-24
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Měření napětí
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Karel Procházka

# Měření napětí

Při zkušebním zatěžování hotových strojů bývá často potřeba zjistit, jaké je v daném místě napětí. Napětí měřit přímo neumíme. Měříme vždy velikost deformace a napětí vypočteme z Hookeova zákona.

# Metoda křehkých laků

Povrch součásti se natře speciálním lakem. V místech největších napětí a tedy i deformací se překročí mez pevnosti laku a v laku se objeví trhlinky. Směr trhlinek je kolmý na směr maximálního napětí. Tato metoda se dá použít zejména k určení takzvaných kritických míst, to je míst, kde je napětí vysoké. V těchto místech pak umíme napětí změřit přesně pomocí tenzometrů.

### **Fotoelasticimetrie**


Model součásti se vyrobí ze speciálního průhledného plastu, nebo se na povrch součásti nalepí plastová fólie. Při pozorování zatíženého modelu přes filtry v polarizovaném světle se v modelu projeví dvojlom světla. V součásti se zobrazí interferenční proužky. Čím jsou tyto proužky hustěji seskupeny, tím je v tomto místě větší napětí. Tato metoda se používá ke zjišťování koncentrace napětí v místech vrubů.











### **Tenzometrie**

U tohoto měření se na povrch součásti nalepí odporové tenzometry. Je to tenká papírová nebo plastová podložka, na které je poskládaný tenký drátek. Vlivem prodloužení zkoušené součásti se protáhne i drátek a tím se změní jeho elektrický odpor. Odpor odpovídá deformaci a tím i napětí. Měříme ho takzvaným tenzometrickým můstkem, což je v podstatě přesný ohmetr. Tenzometr měří napětí pouze v jednom směru. Pokud neznáme směr největšího napětí, použijeme tenzometry tři, takzvanou tenzometrickou růžici.


Je to nejčastější metoda měření napětí a používá se velmi často na zkušebně i v terénu. Dá se například měřit napětí na nápravě jedoucího automobilu.























Na následujícím obrázku je tenzometrický element (třmen) z váhy. V horní části jsou vidět nalepené tenzometry.



# Seznam použité literatury

- MARTINÁK, M.: Kontrola a měření. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00103-X.
- ŠULC, J.: *Technologická a strojnická měření*. Praha: SNTL, 1982. ISBN 04-214-82.