

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT IV
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie IV, 4. ročník
Sada číslo:	I-04
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	24
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_I-04-24
Název vzdělávacího materiálu:	Tažení II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát



Určení průměru polotovaru pro tažení D_p


Předpokladáme, že nedochází ke ztenčení tloušťky stěny t = konst.

Jedná se o objemové tváření ⇒

$$V_{polotovaru} = V_{výtažku}$$


$$\frac{\pi \cdot D_{p}^{2}}{4} \cdot t = \pi \cdot d \cdot h \cdot t + \frac{\pi \cdot d^{2}}{4} \cdot t / \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{t} \cdot 4$$

$$D_p = \sqrt{4 \cdot d \cdot h + d^2}$$





Tažná síla F_t



Napětí, které vzniká ve stěně výtažku, musí být tak velké, aby došlo k trvalé deformaci, nesmí však dojít k "přestřižení" dna výtažku.

$$F_t = R_m \cdot L \cdot t = R_m \cdot \pi \cdot d \cdot t$$

L -obvod vnitřního průměru výtažku.


 $L = \pi \cdot d$

t – tloušťka plechu.

Rm - mez pevnosti v tahu.



Síla přidržovače F_p



Přidržovač zabraňuje zvlnění plechu, někdy plní i úlohu "stěrače".

$$F_p = p \cdot S = p \cdot \frac{\pi}{4} (D_p^2 + d_p^2) = 0.3 \cdot F_t$$

p – měrný tlak.

Celková tažná síla

$$F_c = F_t + F_{tr} + F_p = F_t + 0.3 \cdot F_t + 0.3 \cdot F_t =$$

$$= 1.6 \cdot F_t$$

$$F_{tr}$$
 – třecí síla F_{tr} = 0,3 · F_t



Určení počtu tahů

Při odvození vycházíme z toho, že při 1. tahu mohou vzniknout maximální deformace (asi 50 %) – součinitel pro 1.tah je $m_1 = 0.5 \Rightarrow$ výchozí průměr D_p se může "zmenšit" na polovinu. Při dalších tazích je deformace mnohem menší, pouze 20 %, protože materiál je zpevněn. Součinitele pro další tahy jsou m = 0.8.





Odvození počtu tahů n

 $D_p = průměr polotovaru.$

1. tah:
$$D_1 = D_p \cdot m_1$$

2. tah:
$$D_2 = D_1 \cdot m = D_p \cdot m_1 \cdot m$$

3. tah:
$$D_3 = D_2 \cdot m = D_p \cdot m_1 \cdot m \cdot m$$

n. tah:
$$D_n = D_p \cdot m_1 \cdot m^{n-1}$$


$$\log D_n = \log D_p \cdot m_1 + (n-1) \cdot \log m$$

$$n = \frac{\log D_n - \log D_p \cdot m_1}{\log m} + 1$$



- Výtažek má Ød = 20 mm, h = 60 mm, t = 1,2 mm, materiál výtažku je 11 373. Navrhněte nástroj, vypočítejte F_t , D_p a počet tahů "n".
- Vysvětlete, kdy do procesu výroby výtažku zařazujeme mezioperační žíhání?







Seznam použité literatury

- Řasa, J., Haněk, V., Kafka, J. Strojírenská technologie 4, 1. vyd. Praha:
 Scientia, 2003. ISBN 80-7183-284-7.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa
 Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Tiefziehvorgang.JPG
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Deep_Draw_L
 ine_example_by_Pressteck_Italy.jpg
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Tiefziehpresse _%28Kaldewei%29.jpg