


Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT IV
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie IV, 4. ročník
Sada číslo:	I-04
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	04
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_I-04-04
Název vzdělávacího materiálu:	Upínání II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát




Ustavení a upnutí obrobku



Ustavením obrobku na základnu se vymezí 6 stupňů volnosti, může pak být spolehlivě upnut a obráběn.



Ustavení a upnutí obrobku




Některé výrobní pomůcky nedovolují správné ustavení před upnutím (např. sklíčidlo, svěrák, trn). F_u vytvoří dostatečnou F_t , která zajistí dokonalou stabilitu obrobku.



Upínání obrobků do sklíčidla

Čtyřčelisťové sklíčidlo

Tříčelisťové sklíčidlo





Výpočet upínací síly

Velikost upínací síly se zjišťuje z velikosti a směru řezné síly působící na obrobek při obrábění a současně je ovlivněna požadavkem tuhého upnutí.

Optimální hodnota F_u se vypočítá z **výslednice řezné síly F**_ř.

Ostatní vlivy: drsnost upínacích plochy, použití chladící kapaliny atd.)

 F_u vypočítáme s minimální **bezpečností k = 1,5**.

Ovládací síla nesmí překročit $F_0 = 100 N$ (ruční)

Pro snadnou, pohotovou a bezpečnou obsluhu přípravku je výhodné, je – li upnutí i uvolnění provedeno **jedním pohybem**.



Výpočet upínací síly pro soustružení

Řezná síla $F_r = p \cdot S = p \cdot f \cdot h$

Podmínka bezpečného upnutí:

$$M_t \ge M_{\check{r}}$$


$$n \cdot F_t \cdot R = k \cdot F_{\check{r}} \cdot r$$

$$n \cdot F_u \cdot f \cdot R = k \cdot F_{\check{r}} \cdot r$$

$$F_{u} = \frac{k \cdot F_{\check{r}} \cdot r}{n \cdot f \cdot R}$$

n – počet čelistí sklíčidla


f – součinitel smykového tření





Úkoly:

- Jaký je rozdíl mezi konstrukční a technologickou základnou?
- Jakou "základnou" jsou středící důlky?



Vypočítejte F_u
tříčelisťového sklíčidla, je-li
p = 2 000 MPa, soustružíme
z ØD = 50 mm, Ød = 48
mm, f = 0,15, posuv f = 0,1
mm/ot, k = 1,5.



Seznam použité literatury

- Řasa, J., Haněk, V., Kafka, J. Strojírenská technologie 4, 1. vyd.
 Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-284-7.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/ThreeJawChuckKey.jpg
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FourJawChuckIndependent.
 jpg