

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT I
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie, 1. ročník
Sada číslo:	B-06
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	12
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_B-06-12
Název vzdělávacího materiálu:	Normalizované polotovary I
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát



Normalizované polotovary

- Norma závazný předpis o rozměrech, tvarech a jakosti.
- Polotovary nedokončené výrobky, dokončují se jinými technologiemi, např. obráběním, litím, kováním atd.









Postup výroby normalizovaných polotovarů

Z tekutého surového Fe se zkujňováním vyrobí v ocelárnách tekutá ocel, která se odlije do velkých kokil. Po ztuhnutí získáme ingoty, která se převezou do válcoven, kde se válcováním přeměňují na **předvalky** velkých průřezů (brány, sochory) a vývalky, které vznikají dalším válcováním předvalků.


Ocelové ingoty





Válcování plechů


Schéma válcování



- Probíhá ve válcovnách na válcovacích stolicích různého provedení.
- Válcovací stolice = rám + válce.
- Válcováním za tepla nebo za studena.
- Válcovací trať = několik
 válcovacích stolic za sebou.




Schéma válcovací stolice






Druhy válcovacích stolic podle počtu válců





Druhy válcovacích stolic



Válce s vodorovnou osou válcují předvalek na tloušťku, válce se svislou osou válcují na šířku.



Výroba profilů

Válcovací stolice s kalibrovanými válci

Podle povrchu polotovaru po tváření rozeznáváme tyto profily:

1. Hrubé

horší přesnost rozměrů, hrubý zokujený povrch.


2. Přesné


přesnost IT9-11 s povrchem kovově čistým.





Hrubé profily






Vyrábí se ve válcovnách na tzv. kalibrovaných válcovacích stolicích.

Kalibr = prostor pro materiál mezi oběma válci.

Druhy kalibru:

- a. Otevřené.
- b. Uzavřené.






Přesné profily

Postup výroby

- Válcováním za tepla se vyrobí hrubý profil (nad 727°C).
- 2. Mořením v H_2SO_4 odstraníme okuje => kovově čistý povrch.
- Pak tento polotovar protahujeme za studena na tažných stolicích(pod 727°C) přes tzv. průvlak.

Tažené polotovary:


Dráty, tyče






Tažení drátů

Drát se vyrábí tažením v drátovnách. Tenčí dráty se vyrábí z drátů silnějších protahováním přes průvlak. Dráty s průměrem nad 5 mm se vyrábí válcováním.





Žíhání = patentování drátů




Tažený drát ztrácí tažnost, houževnatost, zvyšuje se jeho tvrdost a křehkost, proto do procesu zařazujeme **žíhání**, které tyto nedostatky odstraní.





Úkol:


Popište podrobně výrobu drátu. Využijte k tomu následující obrázky.



• Popište, co představují následující obrázky.









Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 2 1.díl, 2. vyd.
 Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1mrsk,_steel_ingot
 s_-_2.JPG
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steel_bar_rolling_mac
 hinery_-_geograph.org.uk_-_589195.jpg
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steelbar.jpg