



Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník
Sada číslo:	F—18
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	02
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-02
Název vzdělávacího materiálu:	Lití klasika II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek



Formování pomocí střásacího stroje





horní poloha stolu




Formování lisováním a metáním


Písková směs se pěchuje

klidnou silou lisu.

Pro ploché a jednoduché odlitky.

Hodí se pro větší odlitky, hluboké formy. Používá se například pro výrobu zvonů.









Výroba forem pomocí šablon

Rotační šablona

Posuvná šablona








Druhy odlitků

- **1. Surový odlitek** = SO Odlitek vytažený z formy.
- 2. Hrubý odlitek = HOHO = SO vtoky výfuky
- Čistý odlitek =
 HO přídavky na obrábění.





Sušení forem a jader

- Sušením se zvyšuje pevnost, prodyšnost a odstraní se nežádoucí vlhkost formy.
- Sušení znamená zpomalení a zdražení výroby odlitků.
- Sušíme jen ty formy a jádra, která to nezbytně potřebují.
- Teplota 160 600°C podle formovací směsi.

Odlévání kovů do formy

- Tekutý kov se dopravuje z tavírny(pece) na místo odlévání v licích pánvích.
- Jejichž velkost je závislá na velikosti odlitku, podle toho rozdělujeme pánve na:
- a) ruční malé odlitky;
- b) jeřábové velké odlitky.



Vytloukání a čištění odlitků

Vytloukání

= rozbití formy po odlití.

Čištění odlitků:

- 1. Ruční ocelový kartáč, štětec.
- 2. Strojní:
- a) Omílací bubny.
- b) Tryskače.

Omílací bubny

Používají se pro malé odlitky, které se spolu s omílacími tělísky "převalují" v bubnu a čistí se jeden o druhý.

Tryskače

Zařízení, kde je odlitek bombardován jemným brusivem, hodí se pro velké odlitky.



Tepelné zpracování odlitků


Některé odlitky se tepelně zpracovávají:

- 1. Žíháním na odstranění vnitřního pnutí.
- 2. Žíhání na měkko pro zlepšení obrobitelnosti.
- **3. Žíhání normalizační** odstraňuje nerovnoměrnou, nestejnozrnnou strukturu s různými mechanickým vlastnostmi.

Žíhání spočívá v ohřevu na teplotu žíhání, výdrži a pomalém ochlazování většinou na vzduchu.



Úkoly:



- Jaký je rozdíl mezi surovým a hrubým odlitkem?
- Jaké způsoby strojního formování znáte? Jaké jsou rozdíly v použití jednotlivých způsobů?



Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 2 –
 1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Casting.jpg