








Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková
	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
	kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	TEKI
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Technické kreslení, 1. ročník
Sada číslo:	H-01
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	17
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_52_INOVACE_H-01-17
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Tolerování tvarů a polohy
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková

Tolerování tvarů a polohy

Vyrobené součásti nemají úplně přesný geometrický tvar. Protože správná funkce součástí i stroje závisí nejen na dodržení rozměrů, ale i na dodržení geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch, jsou stanoveny úchylky tvarů a polohy ploch – ČSN EN ISO 7083

(ČSN 01 3137, ČSN 01 3138).

Tolerance válcovitosti:















Geometrické tolerance se zapisují do tolerančního rámečku, který je rozdělen na dvě nebo tři pole.

- Rámeček se kreslí tenkými čarami přednostně ve vodorovné poloze.
- Nesmí se protínat s jinými čarami.
- Čáru spojující rámeček s prvkem lze kreslit i šikmo.
- Základny jsou plochy, přímky nebo body, k nimž se vztahuje poloha uvažovaného prvku.
- Označuje se plným rovnostranným trojúhelníkem, jenž se prvků dotýká stranou.



• V prvním okně rámečku se uvádí značka tolerance, ve druhém její velikost v mm a ve třetím podle potřeby označení základny.









Tolerance tvarů

(ST str. 128 ÷ 134)

- tolerance přímosti;
- rovinnosti;
- kuželovitosti;
- válcovitosti;
- tolerance profilů podélného řezu.


Tolerance polohy

- tolerance rovnoběžnosti;
- kolmosti;
- sklonů;
- souososti
- souměrnosti;
- jmenovité polohy (umístění prvku);
- rovnoběžnosti os.

Souhrnné tolerance tvarů a polohy

- tolerance házení obvodového nebo čelního, v daném směru;
- tolerance úplného házení obvodového nebo čelního;
- tolerance tvaru daného profilu;
- tolerance tvaru dané plochy.

Rovněž pro nepředepsané geometrické tolerance existuje norma, která se musí dodržet. ČSN ISO 2768–2 (ČSN 01 4406).



- 1 přímost, 2 rovinnost,
- 3 kruhovitost, 4 válcovitost,
- 5 tvar daného profilu, 6 tvar dané plochy, 7 rovnoběžnost,
- 8a, b označení základny (přímé),
- 9 kolmost, 10 sklon, 11 umístění,
- 12 soustřednost a souosost.
- 13 souměrnost, 14 kruhové házení, 15 – celkové házení









Př.: Hřídel Ø 15^{±0,05}

hú = 0,05 mm

 $d\acute{u} = -0.05 \text{ mm}$

hmr = 15 + 0,05 = 15,05 mm

dmr = 15 - 0.05 = 14.95 mm

 $t = hmr - dmr = 0.1 \text{ mm} = 100 \text{ } \mu\text{m} \Rightarrow \textbf{IT11}$

Př.: Hřídel Ø 357⁰/_{-0,15}

hú = 0 mm

 $d\acute{u} = -0,15 \text{ mm}$

hmr = 357 + 0 = 357 mm

dmr = 357 - 0.15 = 356.85 mm

 $t = hmr - dmr = 0,15 mm = 150 \mu m \rightarrow 1T9$

Př.: Uložení Ø 50 H6/g6

H6 = + 0.016/0

g6 = -0.009/-0.025

HÚ = 0,016 mm

 $D\dot{U} = 0 \text{ mm}$

HMR = 50 + 0,016 = 50,016 mm

DMR = 50 + 0 = 50 mm

 $h\acute{u} = -0,009 \text{ mm}$

 $d\acute{u} = -0,025 \text{ mm}$


hmr = 50 - 0,009 = 49,991 mm

dmr = 50 - 0.025 = 49.975 mm

Uložení s vůlí

vmax = HMR - dmr = 0.041mm

vmin = DMR - hmr = 0,009 mm











Přepisování povrchů


Předpokladem správné funkce součástí je kromě rozměrové a tvarové přesnosti i vhodná jakost povrchu jejich funkčních ploch.

Posuzování drsnosti povrchu

Na skutečném povrchu jsou zřejmé velmi jemné nerovnosti, které jsou tvořeny výstupky a prohlubněmi přibližně stejného průběhu na celé ploše. Tvar i velikost těchto nerovností jsou závislé na způsobu obrábění. U běžných druhů obrábění není drsnost povrchu stejná ve všech směrech.

Proto rozlišujeme:

- **Příčnou drsnost**: tj. drsnost v profilu kolmém na řezný pohyb.
- Podélnou drsnost: tj. drsnost ve směru pohybu.



- V České republice se pro charakterizování drsnosti povrchu používá přednostně střední aritmetická drsnost – Ra.
- Je to střední aritmetická hodnota absolutních hodnot vzdáleností jednotlivých povrchů od nulové čáry, udává se v μm.

$$R_{a} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |y_{i}|}{n}$$


Největší výška povrchu Rz – je to součet absolutních hodnot nejvyššího výstupku a nejnižší prohlubně profilu.











Ra =
$$\frac{|y_1| + |y_2| + ... |y_i| + ... |y_n|}{n}$$

n = 9

Číselné hodnoty veličin Ra jsou podle ČSN odstupňovány: 0,012; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; **0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5**; 25; 50; 100; 200.

Seznam použité literatury

- ŠVERCL, J.: Technické kreslení a deskriptivní geometrie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-297 9.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.