









Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková
	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20
	vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	MEC IIIb
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Mechanika III – hydrodynamika a termomechanika, 3. ročník.
Sada číslo:	G-21
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	19
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_32_INOVACE_G-21-19
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Oběh parních turbín
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková

Oběh parních turbín













1-2 přeměna na přehřátou páru;

1-1' ohřev vody na bod varu;

1'-1'' změna skupenství;

1''-2 přehřátí páry;

2 – 3 adiabatická expanze páry v turbíně;

3 – 4 kondenzace (zkapalnění páry za turbínou);

4-1 zvýšení tlaku vody.


Množství přivedeného (odvedeného) tepla určíme jako rozdíl entalpií:

$$q_p = i_2 - i_1$$

$$q_0 = i_3 - i_4$$

Termická účinnost:
$$\eta_t = 1 - \frac{q_o}{q_p} = 1 - \frac{i_3 - i_4}{i_2 - i_1}$$

Schéma parní elektrárny (kondenzační oběh)



Čerpadlem je dopravována upravená voda do parního kotle. Tam vzroste tlak z p_4 na p_1 . V parním kotli dochází k izobaricko – izotermickému vypařování (izobarické proto, že pára je nepřetržitě odebírána nebo odpouštěna pojistnými ventily při zmenšeném odběru). Po dosažení meze sytosti









proudí pára do přehřívače, kde je za p=konst. přehřívána na teplotu T_2 , čímž vzniká přehřátá pára, která v turbíně adiabaticky expanduje a tím koná práci T_3 . Mokrá pára pak pokračuje do kondenzátoru, kde dochází k izobaricko – izotermické kondenzaci.

Práce získaná v turbíně:

$$w = q_p - q_o = i_2 - i_1 - \begin{pmatrix} i_4 = i_1 \\ \text{viz. obrázek} \\ i_3 - i_4 \end{pmatrix} = i_2 - i_1 - (i_3 - i_1) = i_2 - i_3$$

 $i_4 = i_1$ (viz. obrázek).

Sdílení tepla

Tato část termomechaniky se zabývá zákony šíření tepla. Je to děj složitý, který si v praxi zjednodušujeme.

Sdílení tepla rozdělujeme na sdílení tepla:

- a) Sáláním (zářením, radiací).
- b) Prouděním (konvekcí).
- c) Vedením (kondukcí, sdílením).

Sdílení tepla sáláním

Výměna tepla sáláním mezi tělesy je výsledkem dvojí přeměny energie: tepelná \rightarrow sálavá \rightarrow tepelná. Energie sálání (tepelného záření) vzniká v tělese na vrub energie tepelné. Zákony šíření, odrazu a lomu světelných paprsků můžeme použít i pro tepelné záření. Tepelné záření je část elektromagnetického vlnění v oblasti $0.8-40~\mu m = infračervené vlnění$.


Každé těleso vyzařuje energii. Dopadá–li tato energie na jiné těleso, je částečně pohlcena – změní se v teplo, část se odráží a část přechází na jiná tělesa.











$$Q_{\text{TO}} = Q_{\text{TR}} + Q_{\text{TA}} + Q_{\text{tD}}$$

 $Q_{\!\scriptscriptstyle m\!\!\!\! O}$ — teplo dopadající na těleso;

 $Q_{\!\scriptscriptstyle R}$ — teplo odražené (reflected);

 $Q_{\scriptscriptstyle T\!\!A}$ — teplo pohlcené (absorbed);

 $Q_{\!\scriptscriptstyle d\!D}$ — teplo procházející tělesem.

$$\frac{Q_{\tau A}}{Q_{\tau O}} + \frac{Q_{\tau R}}{Q_{\tau O}} + \frac{Q_{\tau D}}{Q_{\tau O}} = 1$$

$$\frac{Q_{\rm TA}}{Q_{\rm TO}}-\,$$
 poměrná tepelná pohltivost;

$$\dfrac{Q_{\mbox{\tiny TR}}}{Q_{\mbox{\tiny TO}}}-\,$$
 poměrná tepelná odrazivost;

$$\frac{Q_{D}}{Q_{D}}$$
 – poměrná průteplivost.

Pro tuhá tělesa a kapaliny platí:

$$\frac{Q_{\text{\tiny 2D}}}{Q_{\text{\tiny 2O}}}$$
 = 0 \rightarrow prakticky žádné teplo neprochází, potom:

$$\frac{Q_{\text{TA}}}{Q_{\text{TO}}} + \frac{Q_{\text{TR}}}{Q_{\text{TO}}} = 1$$

Tudíž těleso, které dobře pohlcuje teplo, špatně teplo odráží a naopak. Pohltivost a odrazivost záleží z velké části na barvě povrchu. Praktické použití: světlé barvy chladících zařízení, tropických obleků ...

Sálavost dokonale černého tělesa vyjadřuje **Stefanův – Boltzmanův zákon.**

$$Q_{\pi 0} = c_o \cdot \left(\frac{T}{100}\right)^4 [W]$$

 c_o —součinitel sálání dokonale černého tělesa $\left[\! W \cdot m^{^{-2}} \cdot K^{^{-4}} \right]$

T – teplota povrchu tělesa [K]









U dokonale černého tělesa je všechno dopadající teplo pohlceno.


Pro šedé těleso:

$$Q_{\tau} = c \cdot \left(\frac{T}{100}\right)^4 [W]$$

Pro porovnání zavádíme poměrnou tepelnou pohltivost ε:

$$\varepsilon = \frac{Q_{\tau}}{Q_{\tau O}} = \frac{c}{c_o}$$

Sálání mezi dvěma plochami:



$$Q_{\tau_{1,2}} = \varepsilon_{1,2} \cdot c_o \cdot S_1 \cdot \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{S_1}{S_2} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

Kde:

 S_1 – povrch menšího tělesa;

 S_2 – povrch většího tělesa;

 $\mathcal{E}_{1,2}$ – složená pohltivost;

 \mathcal{E}_1 – poměrná pohltivost menšího tělesa;

 \mathcal{E}_2 — poměrná pohltivost většího tělesa.

Sdílení tepla prouděním

Dochází k němu při styku tekutiny (kapaliny, plynu) s pevnou stěnou, kdy se tenká vrstva kapaliny při stěně ohřívá (ochlazuje).










Z tekutiny do stěny:

Ze stěny do tekutiny:



Množství proteklého tepla je závislé na součiniteli přestupu tepla α , na velikosti plochy \mathbf{S} a na rozdílu teplot $\Delta \mathbf{t}$.

$$Q_{\tau} = \alpha \cdot S \cdot \Delta t \ [W], \quad \alpha \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$$

Součinitel přestupu tepla α závisí na rychlosti proudění, tvaru a rozměrech trubky, tepelné vodivosti, hustotě, tlaku, viskozitě a drsnosti stěn. α je v tabulkách.

Seznam použité literatury:

- MRŇÁK L. DRDLA A.: MECHANIKA Pružnost a pevnost pro střední průmyslové školy strojnické.
 Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA II Kinematika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA III Dynamika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA IV Mechanika tekutin a termomechanika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- TUREK, I., SKALA, O., HALUŠKA J.: MECHANIKA Sbírkα úloh. Praha: SNTL, 1982.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 5. doplněné vydání. Praha: Albra, 2011. ISBN 80-7361-033-7.