








Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01	
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5	
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129	
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT	
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)	
Název sady vzdělávacích materiálů:	TEKI	
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Technické kreslení, 1. ročník	
Sada číslo:	H-01	
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	28	
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_H-01-28	
Název vzdělávacího materiálu:	Svarové spoje	
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012	
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková	

Zjednodušené kreslení nýtů

Na výkresech nýtovaných konstrukcí s velkým počtem nýtů a zobrazených v malém měřítku se nýty znázorňují normalizovanými značkami. Je–li na výkrese hodně stejných nýtů, kreslí se zjednodušeně jen jeden nebo dva nýty a ostatní se vyznačí tenkými plnými čárami.












V průmětech na rovinu kolmou k ose nýtu se osa nýtu označí křížkem nakresleným tenkými plnými čarami. Je–li na výkrese několik skupin různých typů a rozměrů nýtů, každá skupina se označí písmeny.



Svarové spoje

Značky tvarů svarů:

Svařování je pevné nerozebíratelné spojení materiálů účinkem tepla a tlaku a jejich kombinací. Druhy svarů a jejich značení jsou ve ST na str. 672 ÷ 730.

Kreslení svarových spojů

Znázornění svarů je normalizované. Místa styku svařovaných součástí se kreslí souvislou tlustou čárou. Svary se na výkresech nejčastěji označují základní značkou:

V svar:

U svar:

V svar:










Značku svaru můžeme doplnit o značku povrchu svaru, rozměry svaru a případně o údaje o způsobu svařování:

plochý svar:	
vydutý svar:	
převýšený svar:	

Značka svaru odpovídá velikosti písma použitého na výkrese. Šipka směřuje do místa spoje a praporek je přednostně rovnoběžný se spodním okrajem výkresu. Čárkovaná čára může být pod plnou čarou nebo nad ní. V případě označení souměrného svaru se nekreslí.

Základní značka:














Svar provedený po obvodu se označí malou kružnicí průměru 3 mm ve zlomu odkazové čáry.



Předepisování rozměrů svarů

Rozměr svaru v příčném řezu se zapíše vlevo od značky. Pokud není uveden, např. u tupého svaru, provaří se skrz. Délkový rozměr svaru se píše za značku. U přerušovaných svarů se uvede za značkou počet svarů **n**, délka stehu **l** a do závorky vzdálenost mezi stehy (**e**).












Tupé svary


VE SKUTEČNOSTI



OZNAČENÍ NA VÝKRESE



Koutové svary














Seznam použité literatury

- ŠVERCL, J.: Technické kreslení α deskriptivní geometrie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-297-
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.