







INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková		
	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01		
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5		
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129		
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT		
Tun Yahlanu lukkauk alukhishu	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných		
Typ šablony klíčové aktivity:	kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)		
Název sady vzdělávacích materiálů:	KOM IV		
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Konstrukční měření IV, 4. ročník.		
Sada číslo:	J-06		
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	03		
Označení vzdělávacího materiálu:	V/V F2 INOVACE I OC 02		
(pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_J-06-03		
Název vzdělávacího materiálu:	Měření závitů - úvod		
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012		
Jméno zhotovitele:	Ing. Karel Procházka		

Měření závitů

Rozměry závitů

Závitů je několik druhů. Dají se rozdělit podle použití na závity spojovací a závity pohybové. Spojovací závity slouží ke spojování součástí. Závity pohybové slouží pro převod rotačního pohybu na pohyb přímočarý. Opačně to obvykle nejde, protože závity jsou v naprosté většině případů samosvorné.

Druhy závitů:

Spojovací

_	Metrický	_	označení M průměr x stoupání;	
_	Whithworthův	_	označení W průměr x počet chodů;	
_	Trubkový	-	označení G světlost trubky;	
_	Trubkový kuželový	-	označení KG světlost trubky;	
_	Oblý	-	označení Rd průměr;	

Pohybové

Edisonův

– Čtvercový
– je nenormalizovaný;
– Lichoběžníkový
– ozn. Tr průměr × stoupání;
– ozn. S průměr × stoupání.

označení E průměr.











INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Metrický závit je definovaný jmenovitým průměrem d (velký průměr), stoupáním P a závitovým profilem. U metrického závitu je to trojúhelník s vrcholovým úhlem 60 stupňů. Další průměry se nazývají střední (d_2) a malý (d_3) .



Whithworthův závit je definovaný jmenovitým průměrem d (velký průměr), počtem chodů na délku jednoho palce a závitovým profilem. U whithworthova závitu je to trojúhelník s vrcholovým úhlem 55 stupňů. Další průměry se nazývají střední (d_2) a malý (d_3) . Všechny rozměry jsou udávány v palcích.











INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dále se budeme se zabývat nejčastěji používaným, tedy metrickým závitem. Způsoby měření ostatních závitů jsou stejné.

Lícování závitů

U metrického závitu je lícování normalizováno. Označuje se toleranční značkou:

Matice

Toleranční značka například 5H 6H, kde 5H je toleranční značka středního průměru závitu a 6H je toleranční značka malého průměru závitu. Pokud jsou obě toleranční značky stejné, píšeme ji jen jednou, například M12 × 1,5 6H. Nejčastěji se matice vyrábějí v toleranci 6H.

Šroub

Toleranční značka například 5g 6g, kde 5g je toleranční značka středního průměru závitu a 6g je toleranční značka jmenovitého (velkého) průměru závitu. Pokud jsou obě toleranční značky stejné, píšeme ji jen jednou, například M12 × 1,5 6g. Nejčastěji se šrouby vyrábějí v toleranci 6g.

Doporučené tolerance metrického závitu:

Matice	6G	4H 5H	5H 6H	6Н	7H
Šroub	6e	6 g	8g	4h	6h

Nejčastěji používané tolerance jsou zvýrazněny.

Seznam použité literatury

- MARTINÁK, M.: Kontrola a měření. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00103-X.
- ŠULC, J.: *Technologická a strojnická měření*. Praha: SNTL, 1982. ISBN 04-214-82.