







INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník
Sada číslo:	F-18
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	01
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-01
Název vzdělávacího materiálu:	Lití klasika I
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek



Lití - klasika



Lití je způsob výroby polotovarů a součástí, kdy se roztavený materiál vlije nebo vtlačí do formy. Po ztuhnutím materiálu ve formě vznikne odlitek.

Forma má tvar odlitku.



Forma

Dutina formy má tvar budoucího odlitku, rozměr je větší o smrštění materiálu.

Formovací směsi		
ostřivo	pojivo	
Křemičitý písek Bentonit Šamot Korund Zirkon Magnezit	Hlína Jíl Vodní sklo (CT písky) Sádra Cement Pryskyřice Tuky Oleje	


Druhy forem:


- a) Netrvalé pískové,
 skládající se z ostřiva a
 pojiva.
- b) Polotrvalé keramické.
- c) Trvalé kovové = kokily.




Dělící rovina forem

Dělící rovina je rovina, která rozděluje horní a dolní polovinu formy. Může být rovná nebo lomená.











Vtoková soustava

Vtoková soustava je soustava kanálků, kterými proudí tavenina do formy.

Vtoková soustava pro ocel



Vtoková soustava pro litinu








Postup formování do dvou rámů

- Na modelovou desku položíme ½ modelu.
- Posypeme slévačským práškem. 2.
- Vložíme rám. 3.
- Posypeme modelářským jemným pískem = líc formy. 4.
- 5. Nasypeme výplňový písek, upěchujeme.
- Obrátíme o 180°.
- Nasadíme 2.polovinu modelu + model vtokové soustavy a výfuků.
- 8. Nasadíme 2. rám.
- Posypeme slévačským práškem, modelovým pískem a 9. výplňovým pískem.
- 10. Rámy spojíme čepy, kolíky.
- 11. Uděláme průduchy.
- 12. Formu rozevřeme, vyjmeme modely.
- 13. Formu složíme, zajistíme kolíky a můžeme odlévat.




Formování - zhotovování formy




Spojovací kolíky, čepy spojují a zajišťují formu proti přesazení.



Jádro k vytvoření dutiny v odlitku



- Je ze stejného materiálu jako forma + výztuž.
- Vyrábí se v jadernících.
- Známka = výstupek na jádru, který slouží k jeho uložení ve formě.












Formování = zhotovování formy



Druhy formování:


- Ruční pěchovačkou.
- Strojní pomocí strojů se provádí pěchování, zhušťování směsi:
 - lisy;
 - b. střásací stroje;
 - c. metací stroje.







Úkoly:



Využijte obrázek k popisu technologie klasického lití.

- Způsob výroby formy.
- Materiály odlitků, formy.
- Funkci vtokové soustavy, výfuku atd.

Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 2 –
 1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi, Praha:
 Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Casting.jpg