








Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
	kompetencí žáků středních škol (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	MEC I
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Mechanika I, 1. ročník
Sada číslo:	G-19
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	19
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_32_INOVACE_G-19-08
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Reakce nosníků
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková

Reakce nosníků


Dlouhou tenkou součást, zatíženou šikmo nebo kolmo na osu, nazýváme nosníkem.

Základní typy nosníků:

Vetknutý.



• Na dvou podporách.











Jedna podpora musí být pevná (přenáší šikmou sílu) a druhá posuvná (přenáší jen svislou sílu).

Reakce nosníku:

strana A: F_{RAx}, F_{RAy}


strana B: F_{RBv}

(celkem 3 síly).

Poznámka:

V rovině máme 3 podmínky statické rovnováhy ($\sum F_{ix} = 0$; $\sum F_{iy} = 0$; $\sum M_i = 0$), tedy 3 rovnice. Z těchto rovnic mohu vypočítat 3 neznámé reakce. Pokud by uspořádání nosníku vyžadovalo větší počet reakcí, nelze takový nosník staticky řešit. Říkáme, že nosníky jsou staticky neurčité.

Příklady statických neurčitých nosníků:



Stupně volnosti

Těleso v rovině má 3 stupně volnosti, tj. tři možnosti pohybu:

- posuv v ose x;
- posuv v ose y;
- rotace.

Těmto 3 stupňům volnosti odpovídají 3 rovnice statické rovnováhy (2 silové, 1 momentová) a 3 neznámé reakce. Použitím podpor odebíráme stupně volnosti podle druhu podpory.

Když je výsledný počet stupňů volnosti:

- > 0 těleso se pohybuje;
- = 0 je ve statické rovnováze (je staticky určité);
- < 0 je staticky neurčité což neumím řešit.











Podpory:

1) Vetknutí:




odebíráme 3 stupně volnosti, zjišťujeme 3 reakce F_{RX} , F_{RY} , M_R .

2) Pevná podpora:



odebíráme 2 stupně volnosti, zjišťujeme 2 reakce F_{RX} , F_{RY} .

3) Posuvná podpora:



odebíráme 1 stupeň volnosti, zjišťujeme 1 reakci F_{RY} .

Př:




A – 1° volnosti

B – 2° volnosti

 $3 - 1 - 2 = 0 \Rightarrow \text{ je staticky určitý, je}$ v rovnováze.

2.



A – 2° volnosti

3-2=1>0 => pohybuje se (mechanismus).

3.



A – 3° volnosti

B – 2° volnosti

3-3-2=-2<0=> staticky neurčitý.

4.



A – 3° volnosti

 $3 - 3 = 0 \Rightarrow \text{ je staticky určitý}.$










Př: Řešte početně reakce nosníků.



Ve směru osy x: $\sum F_{ix} = 0$

$$F_{RBx} = 0$$

 $\sum F_{iv} = 0$ Ve směru y:

$$F_{RAy} + F_{RBy} - F = 0$$

Momentová rovnováha:

$$\mathsf{M}_{\mathsf{A}}: \sum \mathsf{M}_{\mathsf{i}\mathsf{A}} = 0 \qquad \qquad \mathsf{F}_{\mathsf{RAy}} \cdot \mathsf{0} + \mathsf{F} \cdot \mathsf{100} - \mathsf{F}_{\mathsf{RBy}} \cdot \mathsf{200} \ + \mathsf{F}_{\mathsf{RBx}} \cdot \mathsf{0} = \mathsf{0}$$

$$F_{RBy} = \frac{F \cdot 100}{200} = \frac{20 \cdot 100}{200} = 10 \text{ N}$$

$$M_{B}: \sum M_{iB} = 0$$
 $F_{RAy} \cdot 200 - F \cdot 100 = 0$


$$F_{RAy} = \frac{F \cdot 100}{200} = \frac{20}{2} = 10 \text{ N}$$

 $F_{RAv} + F_{RBy} - F = 0$ Kontrola:

$$F_{RAy} = F - F_{RB} = 20 - 10 = 10 N$$

Poznámka: silovou podmínku lze nahradit vhodnou momentovou podmínkou.

Př.:



$$F_x = F \cdot \cos 30^\circ = 866 \text{ N}, F_y = F \cdot \sin 30^\circ = 500 \text{ N}$$

$$\sum F_{ix} = 0 \qquad \qquad F_{\text{RBx}} + F_{\text{x}} = 0$$

$$F_{RBx} = -F_x = -866 \text{ N} = \text{Působí opačným směrem, než jsme uvažovali.}$$

$$\sum_{F_{iy}} F_{iy} = 0 \qquad F_{RAy} + F_{RBy} + F_{y} = 0 \Rightarrow F_{RBy} = -F_{RAy} - F_{y} = -200 - 500 = -700N$$

$$\sum F_{iy} = 0$$

$$\sum M_{iA} = 0$$

$$F_{RAy} + F_{RBy} + F_{y} = 0 \Rightarrow F_{RBy} = -F_{RM}$$

$$F_{RAy} \cdot 500 - F_{y} \cdot 200 = 0$$

$$F_{RAy} = \frac{F_{y} \cdot 200}{500} = \frac{500 \cdot 200}{500} = 200 \text{ N}$$










Př.:



M = 1.500 Nmm

I = 1.000 mm

$$\sum F_{ix} = 0$$

$$F_{RBx} = 0 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0$$

$$F_{RAy} + F_{RBy} = 0 \Rightarrow F_{RAy} = -F_{RBy} = -1.5 \text{ N}$$

$$\sum M_{iA} = 0$$

$$M - F_{RBy} \cdot I = 0 \Rightarrow F_{RBy} = \frac{M}{I} = \frac{1500}{1000} = 1.5 \text{ N}$$

Seznam použité literatury

- SALABA S. MATĚNA A.: MECHANIKA I STATIKA pro SPŠ strojnické. Praha: SNTL, 1977.
- MRŇÁK L. DRDLA A.: MECHANIKA Pružnost a pevnost pro střední průmyslové školy strojnické.
 Praha: SNTL, 1977.
- TUREK, I., SKALA, O., HALUŠKA J.: MECHANIKA Sbírka úloh. Praha: SNTL, 1982.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 5. doplněné vydání. Praha: Albra, 2011. ISBN 80-7361-033-7.