







Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková
	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20
	vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	ICT IV
Popis sady vzdělávacích materiálů:	ICT IV – CAM, 4. ročník
Sada číslo:	E-14
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	13
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_32_INOVACE_E-14-13
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Simulace, vytvoření NC kódu
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková

## Simulace pohybu nástroje

Tento program umožňuje simulovat dráhu nástroje několika způsoby. Nejrychlejší je jednoduchá simulace přímo při tvorbě programu, další možností je 3D simulace obrábění.

### **Simulace**

Můžeme ji spustit pomocí panelu simulace.



Ovládání je stejné jako u videa. Takto spustíme vždy celý program. Jezdcem ve spodní části nastavujeme rychlost simulace, jezdcem v horní části můžeme simulaci posunout do libovolné oblasti, která nás právě zajímá.











Druhá možnost je označit cyklus nebo nůž, který nás zajímá, a pravým tlačítkem myši rozbalit nabídku.



Tady zvolíme možnost Simulovat a simulace probíhá jen pro označený cyklus nebo nůž.



### 3D simulace

Tato simulace navíc upozorňuje i na kolize nástroje s obrobkem. Spustíme ji ikonou












Naskočí okno simulace, které se opět ovládá jako video. Při simulaci je dobře vidět, jak nástroj odebírá materiál a při kolizi se objeví hlášení chyby.



Dají se zde nastavit volby pro přerušení nástroje (při kolizi, při výměně nástroje ...). Rychlost simulace se ovládá jezdcem v horní liště. V případě, že to nestačí, dá se rychlost upravit pomocí ikony.


. V okně, které se po kliknutí otevře, upravíme kartu Rychlostní volby. Snížením hodnot rychlost zpomalíme, zvýšením zrychlíme.











## Vytvoření NC kódu

Po odladění programu na počítači můžeme pomocí postprocesoru vytvořit pro daný stroj NC kód. To

. V okně, které se otevře, vyplníme se dá udělat velice jednoduše ikonou *Generovat NC kód* název souboru, a kam se má uložit.

### Ukázka části vygenerovaného programu:

```
27.04.06
01
 ****** SPS OPAVA ***
 STROJ
           : SPO_KOSY2
 SOUBOR
           : pentagram
; POSTUP
           : SV4A/1 frézování1
 PROGRAMATOR: Wittek
 ****** W02 ***
 ----- T01 ---
NEZADANO
; NEZADANO
          ; ABSOLUTNI ZADAVANI SOURADNIC
G90
         ; ZAPNE OTACKY
M10 06.1
G00 X24.73 Y13.71 Z60.00
G00 Z10.00
```









```
G00 Z5.00
G01 X23.80 Y10.86 Z-1.00 F100
G01 X23.72 Y10.60
G03 I-0.01 J-0.01 X23.71 Y10.58
G03 I0.00 J0.01 X23.72 Y10.60
G01 X24.00 Y10.81
G03 I-0.05 J0.05 X23.99 Y10.91
G01 X23.93 Y10.95
G01 X23.90 Y10.97
G01 X23.87 Y10.97
G01 X23.85 Y10.96
G01 X23.83 Y10.94
G02 I-0.12 J0.04 X23.71 Y10.84
G01 X23.54 Y10.82
G03 I0.02 J-0.16 X23.42 Y10.71
G01 X23.10 Y9.75
G01 X23.10 Y9.75
G03 I-0.00 J-0.01 X23.09 Y9.73
G01 X23.10 Y9.74
G01 Y9.74
G01 X23.10 Y9.75
G01 X23.10 Y9.75
G01 X24.61 Y10.85
G01 X41.42 Y59.29
G01 X87.93
G02 I0.00 J-0.75 X88.48 Y58.03
G01 Y58.03
G01 X88.57 Y57.98
G00 Z10.00
M10 06.0 ; VYPNE OTACKY
```











# Otázky a cvičení

Vytvořte program pro obrobení těchto součástí

1)



2)











3)

