



Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT III
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie III, 3. ročník
Sada číslo:	I-03
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	05
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_I-03-05
Název vzdělávacího materiálu:	Soustružení II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát



Podélné soustružení







Strojní čas podélného soustružení

$$t = \frac{L}{n \cdot f} = \frac{l_n + l + l_p}{n \cdot f}$$

L – délka obrábění [mm];

I - délka součásti [mm];

 $ln - náběh = volíme 1 \div 5 mm;$


 $lp - přeběh = volíme 1 \div 5 mm;$

f - posuv na otáčku [mm/ot];

n – otáčky [ot/min];


n - vypočítáme z řezné rychlosti.


$$\mathbf{v} = \mathbf{\pi} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} \Rightarrow \mathbf{n} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{\pi} \cdot \mathbf{D}}$$





Příčné soustružení







Strojní čas příčného soustružení

$$t = \frac{L}{n \cdot f} = \frac{l_n + \frac{D}{2} + l_p}{n \cdot f} \quad [min]$$

L – délka obrábění [mm];

I – délka součásti [mm];

 $ln - náběh = volíme 1 \div 5 mm;$

 $lp - přeběh = volíme 1 \div 5 mm;$

f – posuv na otáčku [mm/ot];

n – otáčky [ot/min];

n – vypočítáme z řezné rychlosti.

$$\mathbf{v} = \mathbf{\pi} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} \Rightarrow \mathbf{n} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{\pi} \cdot \mathbf{D}}$$

L – délka obrábění [mm];

I – délka součásti [mm];

 $ln - náběh = volíme 1 \div 5 mm;$

 $lp - přeběh = volíme 1 \div 5 mm;$

f – posuv na otáčku [mm/ot];

n – otáčky [ot/min];

n – vypočítáme z řezné rychlosti.



Řezné podmínky a řezná síla

Řezná rychlost $\mathbf{v} = \mathbf{\pi} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{n}$ [m/min]

Otáčky n [ot/min]

Posuv f [mm/min]:

Pro hrubování $f = 0.4 \div 2 \text{ mm}$

Na čisto $f = 0.06 \div 0.3 \text{ mm}$

Jemné

soustružení $f = 0,005 \div 0,05 \text{ mm}$

Přísuv = hloubka třísky h [mm]:

Pro hrubování $h = 3 \div 30 \text{ mm}$

Na čisto $h = 0.5 \div 2 \text{ mm}$

Pro jemné soustružení $h = 0.03 \div 0.3 \text{ mm}$

Řezná síla Fř

 $F\check{r} = p \cdot S = p \cdot f \cdot h [m/min]$

p – řezný odpor materiálu [MPa];

S – plocha třísky;

f - posuv;

h – přísuv.










Unášecí srdce a luneta







Univerzální tří a čtyřčelisťové sklíčidlo






Upínání VBD do tělesa nože





Úkoly:

- K čemu slouží luneta? Nakreslete jednoduché schéma lunety.
- Vyjmenujte řezné podmínky soustružení.
- Napište vzorec pro výpočet strojního času podélného a příčného soustružení.





Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 3 1.díl, 2.
 vyd. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-7183-337-1.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa
 Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:L%C3%A4ngs-Rund-Drehen.jpg
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Quer-Plan-Drehen.jpg
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Quer-Rund-Drehen.jpg
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/LatheCarbideTippedTool.jpg