

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník
Sada číslo:	F—18
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	17
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-17
Název vzdělávacího materiálu:	Prášková metalurgie I
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek



### Prášková metalurgie

- Prášková metalurgie = nauka o výrobě kovů z prášků.
- Technologie výroby polotovarů a součástí z prášků.

#### Podle zpracovávaných prášků dělíme PM na:

- Fe a ocelí.
- Neželezných kovů těžkých a lehkých.
- Kovů s vysokou teplotou tavení.
- Řezných slitin.
- Kovo keramických materiálů.



# Výhody práškové metalurgie

- Umožňuje vyrobit materiál z kovů navzájem neslévatelných, např. W Cu, W –
   Ag atd.
- Spojení kovových a nekovových materiálů, např. bronz + grafit.
- Kovy s vysokou teplotou tavení umožňuje zpracovat na součásti.

KOV	SOUČÁSTI	
Wolfram	Vlákna žárovek, slinuté karbidy	
Molybden	Molybdenové oceli, pístní kroužky, tvrdost, pevnost	
Tantal	Vlákna žárovek, elektronky, chemické teploměry, chirurgické nástroje	
Niob	Vlákna elektronek, klenotnictví, nerezové oceli	




# Operace práškové metalurgie

operace	charakteristika	
<ol> <li>Výroba prášků</li> </ol>	Drcením, mletím, rozstřikováním do vody.	tavící pec roztavený kov tlaková tryska  ztuhle kapičky
2. Lisování prášků	Tvarování lisem ve formě.	WC lisovník  destičky ze SK forma
3. Slinování – spékání	Spékání při teplotě pojiva. Slinováním se výrobek smršťuje, až 26% z délky, až 56% objemu.	
4. Dokončování	Kalibrování, zpřesňování, dolisování, broušení, lapování.	B. S. T. Exclusion St. St. St. St. St. 19 . W.



## Výroba prášků rozstřikováním do vody


- Prášky se vyrábí drcením,
   mletím nebo
   rozstřikováním roztaveného
   kovu do vody.
- Je nutno prášky třídit a sušit.





### Lisování prášků

- Tvarování práškové směsi ve formě tlakem lisu.
- Čím vyšší je tlak p, tím vyšší
  je hutnost a pevnost
  lisované směsi výrobku
  práškové metalografie.






#### Slinování

- Probíhá v žíhací = slinovací peci.
- Odstraní se póry, dojde ke zhutnění a difúznímu spojení prášků za působením T, p, atmosféry.
- Nejprve ohřev na T = 700 až 1000°C.
- Následuje ohřev na slinovací teplotu 1400 až 1650°C.
- Po vychladnutí dojde ke smrštění!
- Oxidaci při slinování zabráníme použitím ochranné atmosféry nebo slinováním ve vakuum.
  - **Druhy**: a. **Slinování tuhé fáze.** 
    - b. Slinování za vzniku kapalné fáze.




### Slinování





## Dokončování – broušení, lapování, dolisování










## Chemické napařování – CVD




- Plynná sloučenina
   povlakového kovu (Ti) v
   peci při T = 1000°C
   difunduje do povrchu
   výrobku a vytvoří tvrdou,
   otěruvzdornou vrstvu.
- Povlakování nástrojů,
   vodicích kladek, průvlaků.
- Vrstvy Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiC nebo TiN.



# Úkoly:

- Co je to prášková metalurgie? Jaké typy materiálů vyrábí?
- Popište etapy výroby práškové metalurgie.





### Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 2 –
   1.díl, 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Gesinte rtes-Rad.jpg
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceramic\_magnets.jpg
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cone\_clutch.svg