


Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT II
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie II, 2. ročník
Sada číslo:	F—18
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	13
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_F-18-13
Název vzdělávacího materiálu:	Svařování elektrickým odporem II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Palát Hynek



### Svařování švové




- Cu elektrody mají tvar kotouče.
- Lze svařovat průběžně.
- Svary přeplátované nebo tupé.
- Přítlačné válce zajišťují posuv.

#### Použití:

- Svařování trubek.
- Svařování konzerv.




## Příklad švového přeplátovaného spoje





### Bodové svařování



Součásti se přeplátují a sevřou mezi 2 elektrody.


Po průchodu proudu v místě spoje vzniká velký přechodový odpor, spoj se ohřeje na svařovací teplotu.

Tlakem elektrod dojde ke svaření.

Elektrody jsou z Cu chlazené vodou.




### Svařování výstupkové



- Je nejproduktivnější metoda odporového svařování.
- Svařovací stroje lisy jsou automatické, počítačem řízené.
- Výstupky na plechu se zhotovují většinou lisováním.
- Ve výstupcích se soustřeďuje tlak i svařovací proud.
- Svařování uhlíkových a slitinových ocelí.


#### Svařování švové mezi 2 kladkami



- Plechy jsou přitlačovány otáčejícími se kladkami elektrodami z Cu.
- Procházející impulzní svařovací proud vytváří bodové svary s takovou hustotou, že se překrývají a tvoří švový svar.



# Úkoly:



- Jaký způsob svařování je znázorněn na obrázku?
- Popište podrobně celý postup svařování, včetně přípravy polotovaru.
- Co se tímto způsobem vyrábí?
- Nakreslete schéma bodového svařování a uveďte příklady jeho použití v průmyslu.



### Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 2 1.díl, 2.
  vyd. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa
  Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Esquema\_m%
  C3%A1quina\_soldadura\_por\_roldanas.JPG
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Rollennahtsch weissen.png
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Soldadura\_A
  mplia\_costura.jpg