








Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	Praxe II a III
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Frézování + CNC obrábění, 2. a 3. ročník
Sada číslo:	H-02
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	24
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_H-02-24
Název vzdělávacího materiálu:	Upínání nástrojů fréz
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Josef Švrčina

Upnutí nástrojů

Fréza musí být pevně a bezpečně upnuta, aby se zabránilo poškození nástroje nebo zranění obsluhy. Nedostatečné upnutí má vliv na životnost nástroje a kvalitu opracování obrobku.

Upínání - stopkových fréz

Stopkové frézy se upínají do kleštinových upínačů (stopková fréza s válcovou stopkou) nebo přímo do dutiny vřetena za pomoci redukčních pouzder (stopková fréza s kuželovou stopkou). Při upínání stopkových fréz s válcovou stopkou do kleštinových upínačů dbáme na správnost a pevnost upnutí.












Upínání do kleštinového upínače

Nejprve vybereme kleštinovou klec podle velikosti stopky frézy (**obr. 1**). Následně vložíme klec do matice kleštinového upínače, dokud klec nezaskočí za drátěný kroužek v matici (**obr. 3**). Zasuneme stopku frézy zespod do kleštinové klece (**obr. 4**) a matici zašroubujeme do upínače. Před dotažením matice klíčem (**obr. 5**) upneme kleštinový upínač do dutiny vřetene frézky. Zkontrolujeme vyložení frézy z upínače, zda se kleštinová klec nezasunula dovnitř upínače. Kleštinová klec musí být zároveň s hranou otvoru v matici upínače (**obr. 6**). Kleštinový upínač demontujeme z vřetene frézky až po uvolnění frézy z upínače.























Upínání nástrčných fréz

Nástrčné frézy se upínají na krátké nebo dlouhé upínací trny za pomoci distančních kroužků, péra a matice. Upínací trny mají kuželovou stopku zpravidla stejnou s kuželem v dutině vřetena frézky, případně se přizpůsobí přes redukční pouzdra. Dlouhý upínací trn je na volném konci uložen v podpěrném ložisku, které je uchyceno na výsuvném rameni vodorovné frézky. Krátký upínací trn je upnut jen letmo přímo v dutině vřetene frézky.














Upínání nástrčné frézy (čelní válové) na krátký upínací trn

Podle vybraného nástroje zvolíme patřičný upínací trn – průměr, délku (**obr. 1**). Nasadíme frézu na trn, překontrolujeme správné usazení zda–li nepřesahuje čelo upínacího trnu vnitřní okraj frézy (**obr. 2**). V opačném případě použijeme distanční kroužky. Je-li vše v pořádku, zašroubujeme křížový šroub do upínacího trnu a dotáhneme speciálním klíčem (**obr. 3 a 4**). Nyní můžeme takto připravený upínací trn s frézou upnout do dutiny vřetene frézky (**obr. 5 a 6**).












Upínání nástrčné frézy (válcové) na dlouhý upínací trn

Podle vybraného nástroje zvolíme patřičný upínací trn – průměr, délku (**obr. 1**). Nasadíme frézu na trn, překontrolujeme správné usazení nástroje na péro v drážce upínacího trnu (**obr. 2**). Pomocí distančních kroužků vymezíme prostor mezi nástrojem (frézou), ložiskovým pouzdrem (**obr. 3**) a maticí na konci upínacího trnu (**obr. 4**). Nesmíme zapomenout na péro pod ložiskové pouzdro, jinak by mohlo dojít k ukroucení matice nebo i celého upínacího trnu. Po dotažení matice na konci upínacího trnu můžeme tento upnout do vřetene vodorovné frézky (**obr. 5**).













Vložený upínací trn uchytíme ve vřetenu frézky šroubem, který prochází skrz vřetenovou dutinu. Nejdříve zašroubujeme šroub až na doraz a poté ho povolíme o jednu až dvě otáčky a dotáhneme kontra maticí (obr. 6). Na upevněný upínací trn nasuneme zepředu podpěrné ložisko do rybinových drážek podpěrného ramena (obr. 7). Těleso podpěrného ložiska upevníme v rybinovém vedení šroubem (obr. 8) a vymezíme vůli na ložiskovém pouzdře (obr. 9). Po upevnění ochranných krytů a kontrole správnosti upnutí frézovacího trnu je nástroj i stroj připraven k obrábění (obr. 10).



















Praktická činnost v hodinách

V hodinách praktického vyučování jsou žáci seznámení s vybranými způsoby upínání fréz na konzolové frézky. Učitel žákům předvede správný způsob upnutí fréz na upínací trny a do kleštinového upínače. Žáci si pod vedením vyučujícího vyzkoušejí způsoby upínání fréz. Důležité je upozornit na správné a bezpečné zacházení s frézami, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu žáka (ostré břity fréz).

Cíl

V průběhu vyučování se žáci v rámci šablony č. 24 – upínání nástrojů seznámí prakticky s používanými způsoby upínání fréz. Tímto praktickým cvičením si rozšíří teoretické vědomosti o praktickou dovednost.

Seznam použité literatury

- DR. DOBROSLAV NĚMEC A KOLEKTIV. Strojírenská technologie II: pro 2. ročník středních průmyslových škol strojnických. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985.
- DR. DOBROSLAV NĚMEC A KOLEKTIV. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 1. vyd. Praha: SNTL, 1979.
- HAVLÍČEK, Ing. Josef, Ing. J. BENEŠ, K. HAVRÁNEK. Dílenská praxe: pro 1. ročník středních průmyslových škol strojnických. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. Učebnice odborných škol.