








Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková
	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20
	vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	MEC IIIb
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Mechanika III – hydrodynamika a termomechanika, 3. ročník.
Sada číslo:	G-21
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	14
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_32_INOVACE_G-21-14
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Polytropická změna stavu
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková

Polytropická změna stavu

Jedná se o obecnou vratnou změnu stavu. V p-V diagramu je znázorněna hyperbolou vyššího řádu, která je vyjádřena rovnicí:



$$p \cdot V^n = konst$$

n – polytropický exponent

$$1 < n < \kappa$$

Izoterma n=1

Adiabata $n = \kappa$

K – polytropický exponent

$$p_1 \cdot V_1^n = p_2 \cdot V_2^n$$

$$p_1 . V_1 = m. r . T_1$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^n = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{n}{n-1}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$









$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{n-1}$$

Absolutní práce:

$$W = \frac{1}{n-1} \cdot p_1 \cdot V_1 \cdot \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

Technická práce:

$$W_{t} = \frac{n}{n-1} \cdot p_{1} \cdot V_{1} \cdot \left[1 - \left(\frac{p_{2}}{p_{1}} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right]$$

Př.: Pístový kompresor nasává objem $V_1 = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ a polytropicky $(1 < n < \kappa)$ ho stlačuje z tlaku $p_1 = 0,1$ MPa na tlak $p_2 = 0,6$ MPa. Teplota nasávaného plynu $t_1 = 17$ °C. Určete teplotu a objem na konci komprese. Dále určete teoretický výkon hnacího motoru. n = 1,35.

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} \to T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = 273 + 17 \cdot \left(\frac{0.6}{0.1}\right)^{\frac{1.35 - 1}{1.35}} = 461.5 \text{ K}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{n-1}} \to V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{n-1}} = 10 \cdot \left(\frac{290}{461,5}\right)^{\frac{1}{0.35}} = 2,65 \text{ m}^3$$

$$P = \frac{W_{t}}{t} = \underbrace{\frac{1}{3600}}^{1000} \cdot \frac{n}{n-1} \cdot p_{1} \cdot V_{1} \cdot \left[1 - \left(\frac{p_{2}}{p_{1}}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right] = \frac{1}{3600}$$


$$= \frac{1}{3600} \cdot \frac{1,35}{0,35} \cdot 0,1 \cdot 10^{6} \cdot 10 \cdot \left[1 - \left(\frac{0,6}{0,1} \right)^{\frac{0,35}{1,35}} \right] = -633,6 \text{ W}$$











Př.: Kompresní poměr spalovacího motoru $\epsilon = \left(\frac{V_1}{V_2}\right) = 8$. Jaká

je teplota vzduchu na konci adiabatické komprese?

 $(\Delta Q = 0 - bez výměny tepla s okolím).$

$$T_1 = 27^{\circ}C$$
, $T_2 = ?$, $\kappa = 1,4$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\kappa-1} = \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$$

$$T_2 = T_1 \cdot \varepsilon^{\kappa - 1}$$

$$T_2 = \overline{300}^{273+27} \cdot 8^{0,4} = 689K = 416 \text{ }^{\circ}C$$

Př.: Ve spalovacím prostoru zážehového motoru se spaluje směs benzínových par a vzduchu přibližně za konstantního objemu. Jak stoupnou tlak a teplota plynů ve válci po spálení směsi? Stlačená směs má tlak p_1 = 0,5 MPa a teplotu t_1 = 207 °C. Spálením 1 kg směsi se vyvine Q = 1600 kJ tepla. Měrné teplo za konstantního objemu $c_v = 960 \frac{J}{kg \cdot K}$

$$Q = m \cdot c_v \cdot (t_2 - t_1) \rightarrow t_2 = \frac{Q}{m \cdot c_v} + t_1 = \frac{1600000}{1 \cdot 960} + 207 = 1874^{\circ}C = 2147K$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \rightarrow p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 500000 \cdot \frac{2147}{\underbrace{480}_{273+207}} = 2236458Pa = 2,236MPa$$









Př.: Izotermický kompresor má při teplotě t = 17 °C stlačovat za každou sekundu V_1 = 50 l vzduchu z tlaku p_1 = 0,1 MPa na tlak p_2 = 0,5 MPa. Jaký je konečný objem po stlačení a potřebný příkon ideálního kompresoru?

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2} = \frac{0.1 \cdot 0.05}{0.5} = 0.01 m^3 = 10 l$$

$$P = \frac{W_t}{t} = \frac{m \cdot r \cdot T \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}}{t} = \frac{p_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{p_1}{p_2}}{t} = \frac{10^6 \cdot 0.1 \cdot 0.05 \cdot \ln \frac{0.1}{0.5}}{1} = -8047 W$$

Poznámka: Při izotermické kompresi je práce záporná, při expanzi kladná.

Př.: Ohřívač vzduchu pro vysokou pec spotřebuje za 2 hodiny $Q_m = 45000 \text{ m}^3$ vysokopecního plynu o výhřevnosti $q = 3150 \, \text{kJ/m}^3$. V ohřívači se ohřeje za tuto dobu 133 000 kg vzduchu z teploty 30°C na teplotu 800 °C při konstantním tlaku. Kolik tepla Q spotřebuje vzduch na své ohřátí a jaká je termická účinnost ohřívače? K = 1,4; $r = 287 \, \frac{J}{kg \cdot K}$

Měrné teplo za konstantního tlaku:

$$c_p = \frac{\kappa}{\kappa - 1} \cdot r = \frac{1.4}{0.4} \cdot 287 = 1004.5 \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta t = 133000 \cdot 1004, 5 \cdot (800 - 30) = 1,03 \cdot 10^{11} J$$

Přivedené teplo:

$$Q_p = Q_m \cdot q = 45000 \cdot 3150000 = 1,42 \cdot 10^{11} J$$

$$\eta_t = \frac{Q}{Q_n} = \frac{1,03 \cdot 10^{11}}{1,42 \cdot 10^{11}} = 0,726 = 72,6\%$$









Př.: Pěti kg vzduchu o tlaku p = 0,8 MPa a teplotě t_1 = 47°C se přivede Q = 120 kJ tepla a současně se přivede W = 110 kJ objemové práce. Jaká bude konečná teplota vzduchu?

$$c_{v} = 714 \frac{J}{kg \cdot K}$$

První zákon termodynamiky:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q - \stackrel{Odebraná}{\widetilde{W}} = c_v \cdot (T_2 - T_1) \cdot m; \qquad U = m \cdot u; \qquad u = c_v \cdot \Delta T$$

$$T_2 = \frac{Q - W}{c_v \cdot m} + T_1 = \frac{120000 - (-110000)}{714 \cdot 5} + \underbrace{320}_{273 + 47} = 384 \text{ K}$$

Seznam použité literatury:

- MRŇÁK L. DRDLA A.: MECHANIKA Pružnost a pevnost pro střední průmyslové školy strojnické.
 Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA II Kinematika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA III Dynamika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA IV Mechanika tekutin a termomechanika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- TUREK, I., SKALA, O., HALUŠKA J.: MECHANIKA Sbírka úloh. Praha: SNTL, 1982.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 5. doplněné vydání. Praha: Albra, 2011. ISBN 80-7361-033-7.