


Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01	
IČO:	47813121	
Projekt:	OP VK 1.5	
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)	
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT IV	
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie IV, 4. ročník	
Sada číslo:	I-04	
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	30	
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_I-04-30	
Název vzdělávacího materiálu:	Technologické postupy I	
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012	
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát	



Členění technologického postupu





Výrobní – technologický postup

- Postup výroby je popsán ve výrobním postupu.
- Kromě výrobních operací jsou v něm uvedeny další údaje:
 - číslo zakázky;
 - počet kusů, hmotnost polotovaru;
 - výrobní stroje, nástroje, přípravky;
 - normované časy operací.
- Plán výroby vychází z technických podmínek objednávky.
- Každá výrobní operace musí být popsána technologicky a musí být časově ohodnocena z důvodů kapacity a vytíženosti strojů, aby bylo možné vyčíslit výrobní náklady.




Příklad postupu výroby upínky


- Obrobky se upínají buď přímo na stůl obráběcího stroje pomocí upínek nebo do upínacích přípravků pomocí hydraulických upínačů.
- Upínka působí jako dvojramenná páka a přenáší sílu (vyvozenou hydraulickou kapalinou) na upínací šroub, který tlačí na obrobek.
- Upínky se vyrábí většinou z plochých tyčí.



Příklad postupu výroby upínky

Základním podkladem pro výrobu upínky je výrobní výkres.







Volba vhodného materiálu

- Materiál jednotlivých součástí volíme podle jejich funkce a zatížení.
- Upínka je jako páka namáhána ohybem a na styčných plochách se šroubem a podložkou je namáhána na tlak.
- Proto je zvolena ocel C45E = 12 050, která může být po třískovém obrábění zušlechtěna na vysokou pevnost v tahu R_m
 = 900 MPa a kromě toho povrchově kalena.










INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Výrobní postup		Vyrobil: Datum:
Název: Upínka Materiál: Rozměry: $45 \times 30 \times 124$		Počet kusů: 10 Hmotnost: 0,97 kg Termín:
Operace pracoviště	Popis práce	Nástroj
1. Kotoučová pila	Řezat na l = 124mm	HSS Pilový kotouč Ø 200 × 2,5
2. Frézka	Upnout Frézovat rozměr 40 × 25 Frézovat zkosení 45° Frézovat drážku 10 × 32 Frézovat díru 14 × 35	Válcová čelní fréza Ø 63 Úhlová fréza 90° Stopková fréza Ø 10 Stopková fréza Ø 14
3. Vrtačka	Upnout Vrtat Ø 10,2 Srazit hrany 1 × 45° Řezat závit M12	Vrták Ø10,2 Kuželový záhlubník 90° Závitník M12
4. Zámečník	Odstranění otřepů	Plochý pilník
5. OTZ	Zušlechtit na R _m = 900MPa	
6. Kalírna	Povrchově kalit drážku	
7. Fosfátovna	Fosfátovat	



Úkoly:

- Napište technologický postup výroby čepu na obrázku. Čep je z materiálu
 12 020, konečná drsnost R_a = 3,2 μm. Navrhněte polotovar a vypočítejte
 jeho hmotnost. Vypočítejte strojní čas podélného soustružení.
- Napište technologický postup výroby upínky dle obrázku.







Seznam použité literatury

- Řasa, J., Haněk, V., Kafka, J. Strojírenská technologie 4, 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-284-7.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.