
Sensor A1 - Mean fit parameter B vs annealing phases
Mean B
Mean B
Vertical bars: statistical uncertainty on mean
Brackets: RMS
3
2
1
0
−1
−2
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase