
Sensor A1, T = 20 C - Spot 0
B
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h
annealing phase


Sensor A1, T = 20 C - Spot 1
B
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h
annealing phase


Sensor A1, T = 20 C - Spot 2
B
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h
annealing phase


Sensor A1, T = 20 C - Spot 3
B
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h
annealing phase


Sensor A1, T = 20 C - Spot 4
B
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h
annealing phase


Sensor A1, T = 20 C - Spot 5
B
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h
annealing phase