
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - luminosity vs phase - order 10^4
luminosity
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
Detected measurement
Forced measurement
spot 3
spot 13
spot 24
spot 54
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_225h
annealing phase