
Sensor A1, T = 20 C, v over = 7 V - Decreasing fluctuating, L<800
Luminosity
350
300
250
200
150
100
50
0
spot 1
spot 5
spot 12
spot 17
spot 31
spot 32
spot 34
spot 70
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase