
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Decreasing uniformly, L>800
Luminosity
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
spot 18
spot 48
spot 54
spot 67
spot 85
spot 91
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase