
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Increasing hotspots
Luminosity
200
150
100
50
0
spot 25
spot 42
spot 80
spot 97
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase