
Sensor A1, T = 20 C, v_over = 7 V - Peaks for low L
Luminosity
2000
1500
1000
500
0
spot 7
spot 50
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase