
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - luminosity vs phase - order 10^3
luminosity
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Detected measurement
Forced measurement
spot 29
spot 34
spot 36
spot 42
spot 45
spot 53
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_225h
annealing phase