
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Decreasing and disappearing uniformly, 400< L < 1000
Luminosity
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
spot 0
spot 17
spot 18
spot 38
spot 61
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase