
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Decreasing fluctuating, L<800
Luminosity
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
spot 31
spot 46
spot 64
spot 83
spot 88
spot 91
spot 92
spot 93
spot 94
spot 108
spot 110
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase