
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Decreasing uniformly, L>800
Luminosity
25000
20000
15000
10000
5000
spot 34
spot 36
spot 65
spot 78
spot 85
spot 100
spot 101
spot 107
spot 112
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase