
Sensor B1, T = 20 C, v_over = 5 V - Increasing hotspots
Luminosity
100
80
60
40
20
0
−20
spot 109
Before ann.
75°C 5 h
75°C 25 h
100°C 5 h
100°C 25 h
125°C 5 h
125°C 25 h
150°C 5 h
150°C 25 h
150°C 125 h
Annealing phase