
Sensors A1 and B1 - Mean luminosity vs annealing phase, T = 20°C
Mean luminosity (a.u)
700
600
500
400
300
200
100
0
Before annealing
T = 75°C
T = 100°C
T = 125°C
T = 150°C
A1 (v_{over} = 5 V)
B1 (v_{over} = 3 V)
5 h
25 h
5 h
25 h
5 h
25 h
5 h
25 h
125 h
Annealing time