
Sensor A1 - Mean luminosity vs annealing phase, T = 20°C, v over = 5 V
Mean luminosity
500
400
300
200
100
0
Before annealing
T = 75°C
T = 100°C
T = 125°C
T = 150°C
mean luminosity
5 h
25 h 5 h
25 h 5 h
25 h 5 h
25 h
Annealing time