
All sensors - Counted hotspots vs annealing phase, T = 20°C
Counted hotspots
Annealing time
Before annealing
T = 75°C
T = 100°C
T = 125°C
T = 150°C
A1
A2
B1
B2
700
600
500
400
300
200
5 h
25 h
5 h
25 h
5 h
25 h
5 h
25 h
125 h