

# Manual carga – OBD0034 Leitura de senha ME 7.9.9 (Astra\Vectra\Zafira 2010) via OBD Rev. 1





Maio de 2014



# ÍNDICE

Introdução:	3
Acessórios utilizados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico:	<u>5</u>
Leitura de senha:	6
Gravar chassi:	7
Outras mensagens:	8



#### Introdução:

# ✓ Com esta carga é possível realizar as seguintes funções:

- ✓ Leitura de senha;
  - ✓ Realiza a leitura de senha via diagnóstico. Com a senha lida, pode ser realizada a programação de chaves utilizando a carga "Opel 2" da carga básica.
- ✓ Gravar chassi.
  - ✓ Permite gravar o chassi do veículo via diagnóstico. Nos casos de troca de ECU defeituosa, esta carga poderá ser usada para fazer o casamento da informação do chassi.


### > Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
	ASTRA 2.0 FLEX	
GM	VECTRA C 2.0	2009 e 2010
	VECTRA C 2.4	
	ZAFIRA 2.0 FLEX	

<u>Observação</u>: Esta carga realiza o procedimento apenas nos veículos que possuem o ano de fabricação 2009 e 2010 (não é confiável ver a numeração do chassi pelo vidro do veículo).




# **Acessórios utilizados:**



☐ Cabo universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






☐ Todos os acessórios ☐ conectados ao OBDMap.

**Voltar índice** 



## Localizando a tomada de diagnóstico:


- √ A tomada de diagnóstico do Astra e Zafira fica localizada E9/F9;
- √ A tomada de diagnóstico do Vectra fica localizada A5;





#### Leitura de senha:


Após todos os acessórios conectados ao veículo, siga os seguintes passos no visor do OBDMap.





#### **Gravar chassi:**


Após todos os acessórios conectados ao veículo, siga os seguintes passos no visor do OBDMap.





#### **Outras mensagens:**

# 



#### **Causas prováveis:**

- Defeito no carro, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Defeito no OBDMap, cabos ou equipamento.

#### Solução:

- Verificar parte elétrica do carro, fusíveis, etc,
- Verificar se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Verificar a conexão do cabo no OBDMap e no conector OBD do veículo,
- Verificar o estado do cabo universal e adaptador A1,
- Verificar se o software no OBDMap está na ultima versão.