

Manual Carga – OBD0093

Leitura da Senha da UCH Tipo 2 (93C66) –

Clio II, Logan e Sandero via OBD

Rev. 3





<u>ÍNDICE</u>

Introdução:	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:	5
Realizando a leitura da senha	6
Outras Mensagens	8



Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

• Leitura da senha: Permite ler a senha de 12 dígitos que se encontra no calculador do veículo através da tomada de diagnóstico.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Clio II 1.0 16V	2004 a 2012
	Clio II 1.6 16V	2004 a 2012
	Logan 1.0 16V	2007 a 2014
	Logan 1.6 16V	2007 a 2014
	Sandero 1.6	2007 a 2014



Acessórios utilizados:



Cabo universal + adaptador A1. Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose Nats 6.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.

Voltar índice



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico dos veículos Clio II está localizada na posição F6.
- A tomada de diagnóstico dos veículos Logan e Sandero está localizada na área 15.





Realizando a leitura da senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:









Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha nao Encontrada!

Causas Prováveis:

O calculador do veículo não é o modelo 93C66.

Soluções:

Verificar se o calculador do veículo é o modelo 93C66.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice